2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**1.84**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**125**	**4.8**
Mittel	**107**	**4.1**
Hoch	**100**	**3.8**
Höchstwert	**131**	**5.0**
Kombiniert	**116**	**4.4**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 84T auf 6.50JX16/ ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 84T auf 6.50JX17/ ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 84T auf 7.00JX18/ ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0056YDT7
Haendler Code DE0873
B/E
Motorkennzeichnung 10Q3EC14
Motorseriennummer 11459
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0133260
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUDYHSKNW036389

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **D**
Version: **YHSK-42B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
MOKKA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-YHS___MB6_5126-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-YHV_____7102-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-VR3-DP

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__CMP-MB6_5023-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
PR-YHZ_____0104-VR3-0

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUDYHSKNW036389

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
25.04.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **09.05.2022**
Ort Datum

Manager Vehicle Certification

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2557** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2557** mm
5. Länge: **4150** mm
6. Breite: **1790** mm
7. Höhe: **1535** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1295** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1299** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1750** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **980** kg
2: **960** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2950** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1200** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **640** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **61** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
YH01
22. Arbeitsverfahren:
Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1499** cm^3
26. Kraftstoff:
Diesel
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **81.00** kW bei: **3750** min^{-1} (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.2895	**0.4884**	**0.775**	**1.1081**	**1.4688**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.8621	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2394**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0693	**0.1169**	**0.1856**	**0.2653**	**0.3517**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.4458	-	-	-

29. Höchstgeschwindigkeit: **180** km/h
30. Spurweite:
1: **1540** mm
2: **1540** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen: **C1 A**
1: **215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET32**
2: **215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET32**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs:
grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **76.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **2813** min^{-1}
Fahrgeräusch: **66.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1 Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1 Prüfmasse: **1375** kg
47.1.2 Querschnittsfläche **0.761** m^2
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **61.7** N
47.1.3.1. f1: **0.465** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.03467** $N/(km/h)^2$
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**57.9**	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	**46.0**	-	-	mg/km
THC+NOx	**52.1**	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.52**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**0.09**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	**0.51**	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	80	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	80	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-

Fahrzeugdaten für Zulassungsbescheinigung Teil II (GJ67253I) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Kofferraumverkleidung verschmutzt.




Bild 15 : Reifendichtmittel abgelaufen.



Bild 16 : Ladekannte verschrammt.



Bild 17 : Heckklappenverkleidung verschrammt.



Bild 18 : Dachaussenhaut mehrfach eingedellt.




Bild 19 : Dachaussenhaut mehrfach eingedellt.



Bild 20 : Chromblende rechts verformt.



Bild 21 : Frontbereich mit Steinschlägen.



Bild 22 : Fondtür links verformt.




Bild 23 : Fondtür links verformt.




Bild 24 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt.




Bild 25 : Beifahrertür verformt.




Bild 26 : Beifahrertür verformt.




Bild 27 : Beifahrertür verformt.



Bild 28 : Einstieg hinten links punktuell eingedellt.




Bild 29 : Dachformhimmel mit Branntlöchern

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	388193
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	Edition 1.5
Listenpreis	23.647,05
VIN	VXKUDYHSKNW036389
Erstzulassungsdatum	1.9.2022
Kennzeichen	M N2681

Schadensfälle der int. Belegnummer: 388193 28.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115404	05.10.2026	| Windschutzscheibe gerissen	852,19

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0423 / 0100058284 / 2026 / B080668000888 vom 22.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	22.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.09.2022	Letzte Zulassung	28.09.2102
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.5 Diesel Edition	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUDYHSKNW036389
HSN / TSN	1889 / ADC	Schlüssel-Nr.	40414502
Km-Stand abgelesen	112831	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
	rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
2	links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
	rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung,klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad,unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten,vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
KTF=JA	12 Zündschlüssel, beide klappbar
BDN=UL	Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig
0	
22T=JD2	Lackierung: Dach und A-Säule in Diamant Schwarz
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
UVD=I30	Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar

ODK=W Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
Y3 Rückwärtseinparken
CR14=ZJ Radio: Multimedia Navi
CWX=N Sicht-Ausstattung
B0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 30.09.2026 bei Kilometerstand 112.795

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen., erneuern (Bild 15)
2. Ladekannte verschrammt., smart repair (Bild 16)
3. Heckklappenverkleidung verschrammt., erneuern (Bild 17)
4. Dachaussenhaut mehrfach eingedellt., drücken (Bild 18, 19)
5. Fondtür links verformt., instandsetzen (Bild 22, 23)
6. Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt., erneuern (Bild 24)
7. Beifahrertür verformt., instandsetzen (Bild 25, 26, 27)
8. Einstieg hinten links punktuell eingedellt., smart repair (Bild 28)
9. Dachformhimmel mit Branntlöchern, erneuern (Bild 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraumverkleidung verschmutzt., (Bild 14)
Chromblende rechts verformt., (Bild 20)
Frontbereich mit Steinschlägen., (Bild 21)