Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	530d 48 V Touring xDrive Aut. (G31)	Fuel type	Diesel
Mileage	97,502	kW	210
VIN	WBA31AJ030CP49157	cc	2,993
First registration date	9/13/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	30,000
Next maintenance date	7/1/2028

Maintenance date	Mileage
7/24/2026	96,620 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Door FL	Dent(s)	Paintless dent repair
4 | Engine insulation	Broken	Replace
5 | Bumper F	Scratch(es)	Paint

Interior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Interior	Dirty	Cleaning

Missing Parts


Part	Damage type	Repair mode
1 | MOT certificate	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
6 | Door RR	Paint measurement	No repair
7 | Wing RR	Paint measurement	No repair
8 | Door FR	Dent(s)	No repair


Damages

Exterior


3 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

4 | Engine insulation

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear










5 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Interior






2 | Interior

Damage type	Dirty
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Lenkrad verschmutzt - Folgekosten möglich

Missing Parts



1 | MOT certificate

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Kein Nachweis vorhanden, keine Plakette vorhanden

Acceptable Damages



6 | Door RR


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



7 | Wing RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





8 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5



Interior colour	Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires



Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	6.0 mm

Commercial photos



































Made in Germany
530d xDrive
C4W
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA31AJ030CP49157
2610 kg
4610 kg
1- 1260 kg
2- 1455 kg
BMW AG DE-80788 München

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17 " Leichtmetallräder V-Speiche 618	3. Bremsleuchte in LED- Technik	5 Sitzplätze
Abdeckrollokassette	Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten
abschließbar	Active Air Stream Niere mit Nieren-Längsstäben Vorderseite in Schwarz Hochglanz	Active Guard
Adaptiver LED-Scheinwerfer	AGM-Batterie 90 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion	Aktiver Fussgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn und hinten	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Auspuffendrohr	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie	Begrüßungslicht
BMW Controller	BMW Head-Up Display, vollfarbige Projektion fahrrelevanter Informationen auf die Windschutzscheibe	BMW ID
BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Doppelspeiche 662M
BMW xDrive	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Brake Energy Regeneration	Bremsassistent	Bremsbelagverschleißanzeige
Bremsscheiben vorn und hinten	Center-Lock-Schalter	Chromumfänge Niere
CO2 Umfang	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package Professional	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit	Dachreling schwarz
Dieselpartikelfilter	Doppelquerlenker- Vorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Dummy-SALAPA	Durchladesystem
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten in Aluminium Feinschliff mit BMW Schriftzug vor und hinten
elektrisch einstellbar und beheizt	elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
Endrohrblenden trapezförmig, in Chrom	Entfall Modellschriftzug	Erweitertes Außenspiegelpaket
Erweitertes Spiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Fahrzeugschlüssel	Favoritentasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber elektrisch	Fensterumrahmung und Fensterschachtabdeckung	Fernlichtassistent
Fond-Entertainment Professional	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Frontziergitter mit Nierenumrahmung und Stirnseite Längsstreben in Chrom und Zwischennierenstäben in	Funkfernbedienung mit Tasten in Glanzchrom	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter	Haltegriffe in Dachverkleidung integriert
Handschuhkasten	Harman/Kardon Surround Sound System	Harman/Kardon Surround Sound System
Head-Up Display	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibe separat und selbst öffnend
Heimleuchten	hinten	hinten mit Kleiderhaken
Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung	Hochglanz Shadow-Line	in der Mittelkonsole mit Ablagefach
in Türverkleidung integriert	inkl. 2 Fernbedienungen	Innenbeleuchtung
innenbelüftet	Innenspiegel automatisch abblendend	Integrierte Betriebsanleitung
Intelligenter Notruf	Interieurleisten Aluminium Feinschliff	Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
jeweils 2 vorne und hinten	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Komfortsitz mit Memory

Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar	Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladekante	Lautsprechersystem Stereo
LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung
Licht-an- Warnung	links und rechts	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Dachreling Shadow Line	M Einstiegsleisten vorn und hinten beleuchtet	M Fußstütze und M Pedalerie
M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lederlenkrad
M Leuchten Shadow Line	M Schriftzug an der Seitenwand vorn, links und rechts	M Shadow Line mit erweitertem Umfang
M Sicherheitsgurte	M spezifische Fußmatten	M Sportbremse
M Sportfahrwerk	M Sportpaket	M SPORTPAKET PRO
Metallic-Lackierung	Mikro-/Aktivkohlefilter	mit Automatic Hold Funktion
Mittelarmlehne im Fond	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Multi-Lenker- Hinterachse	Nichtraucherpaket
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000	Panorama-Glasdach, elektrisch
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control (PDC)	Parkassistenzsystem
Parkbremse	Parking Assistant	Passiver Fußgängerschutz
Polsterung Leder Dakota	Radschraubensicherung	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem
Rücksitzlehne	Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwaschdüsen beheizt
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schlüsselloser Motorstart	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
sichtbar	Sitzheizung vorne und hinten	Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche
Sitzverstellung	Sitzverstellung elektrisch mit Memory	Skyscraper Grau metallic
Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenblende mit Einstecktasche und Make-Up-Spiegel	Sonnenschutzrollo Tür hinten
Sonnenschutzrollo, hintere Türseitenscheiben	Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter
Sport-Automatik Getriebe	Sport-Lederlenkrad	Sprachversion deutsch
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfängersystem
teilelektrisch für Fahrer und Beifahrer	Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices
trapezförmig	umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss
Verzurrösen	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	WLAN Hotspot

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN