DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPY2 S4180260	Erstzulassung	09.09.2025	Außenfarbe	Perl Blau/Voltaik Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-ZL4173	Laufleistung	9 572 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Fahrzeug mit repariertem Hagelschaden

Auftragsdaten

Lagerplatz	34379 Calden Frankenbach



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1




Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Stoßfänger oberhalb
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Entklebung
Position	-
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

10



Bauteil	LED Rückleuchte (Gepäckraum)
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Innenschäden

7



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

11

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fahrzeug mit repariertem Hagelschaden