VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerrorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/60R17 Min 96H;7.5Jx17 OS 50.5 | 235/55R18 Min 96H;7.5Jx18 OS 50.5 | 235/50R19 Min 96H;7.5Jx19 OS 50.5
245/45R20 Min 96H;8Jx20 OS 50.5 | 245/40R21 Min 96H;8Jx21 OS 50.5 | M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, ESS, EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

046CC0168687
www.PS-Team.de

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	X
	Variante:	XZK8
	Version:	XZK8VF0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC40
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (i):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_536K8F-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0006-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-030
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2146CMAHI536FVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-CMA_VEP_G3_LP-YV1-1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1XZK8V9R2354143
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240222
	mit dem in der am:	20240125
	erteilten Genehmigung:	e9*2007/46*3146*20

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240222 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		1, Vorn.
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:		non-automated

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2702	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4440	mm
6.	Breite:				1873	mm
7.	Höhe:				1632	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		1688	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		1726	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:		2220	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1:	1170	kg
		2:	1120	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4220 kg		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers:		2000	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2000 kg		
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg		

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		VOLVO
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:		B420T5
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.	
23.	Reiner Elektroantrieb:		Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4 in Reihe.
25.	Hubraum:		1969 cm^3
26.	Kraftstoff:		Benzin
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor		Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung		
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	145 kW bei	4750 min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)		10 kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)		6.1 kW
28.	Getriebe (Typ):		Automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	4.647
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1601 mm 2. 1626 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	235/50R19 103H; 7.5Jx19 OS 50.5 / A / C1
	Hinten:	235/50R19 103H; 7.5Jx19 OS 50.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel		
	Standgeräusch:	75 dB(A) bei der Motordrehzahl:	3750 min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)	
47.	Abgasnorm:		Euro 6 AP
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:		
47.1.1	Prüfmasse:		1800 kg
47.1.2	Querschnittsfläche:		2.560 m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :		N/A cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0	f0	106.7 N	
47.1.3.1	f1		0.277 N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04107 N/(km/h)	
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}):		N/A
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No	
48.	Abgasverhalten:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
287.6	12.6	8.7	13.1		0.22	1.01^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):		m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):		
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	206 g/km	9.1 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	141 g/km	6.2 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	129 g/km	5.7 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	157 g/km	6.9 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	152 g/km	6.7 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 18 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 23 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 26 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt



Bild 27 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt



Bild 28 : LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt



Bild 29 : LM Felge hinten rechts zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 30 : Achse 1, Reifen Rechts 1

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000458 vom 12.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.03.2024	Letzte Zulassung	28.03.2024
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC40 B4 B DKG Core
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK8V9R2354143
HSN / TSN	9101 / BRQ	Schlüssel-Nr.	40516807
Km-Stand abgelesen	16592	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /S	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Berganfahrassistent, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung der zweiten Generation, Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond, Einparkhilfe, hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten), Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt, Faltbarer Laderaumboden mit Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Frontgrill im Wasserfall-Design in Hochglanzschwarz mit Chromumrandung, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter (zwei) in der Mittelkonsole, Gurthöheneinstellung vorn, Haken für Tragetaschen im Gepäckraum, Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligent Speed Assist, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive, Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung, Kopfstützen hinten fixiert, Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Lenkrad: Sportlenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach, Notfall-Bremsleuchen, Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Hochglanzsilber, Ottopartikelfilter, Parkbremse (elektrisch), Polsterung: Textil (Rivel Chine), Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Zwei USB-C Anschlüss im Mittelkonsole vorn, Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18"-5-V-Speichen-Design, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar, Safety Assistance, Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Beifahrersitz höhen- und längenverstellbar, Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Start-/Stop-Technologie, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen (vier) im Gepäckraum, Volvo On Call, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 19.03.2026 bei Kilometerstand 11.427
bis Wartung verbleiben:	24.835 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 26, 27)
2. LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 28)
3. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20, 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge hinten rechts zerkratzt,
Gebrauchsspur, (Bild 29)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 22, 23)
Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 14, 15)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 24, 25)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	AS

Legende A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden