Volvo

VIN: YV1XZBWVFN2762683



Description

N° d'immatriculation 2BTE639	**Date de 1ère immatriculation** 15/03/2022	**Odomètre** 78029 km
Couleur DENIM BLUE / Metallic	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1477	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 155 KW

Equipements véhicule

Jantes alliage	Climatisation automatique	Système de navigation
Régulateur de vitesse	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Allumage automatique des feux	Hayon hydraulique	Caméra de recul

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	21/10/2026	22/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





002	Insonorisant moteur / Supérieur Supérieur	Déchiré	Acceptable



003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair



004	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable

005	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Rayure	Acceptable




006	Revêtement AR dossier / Avant Droit	Rayure	Echange




007	Lame spoiler / Avant Peint : Oui	Enfoncement	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair




Éléments amovibles

- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Plage arrière
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	235/50/19 Été	9 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	235/50/19 Été	9 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	235/50/19 Été	6 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	235/50/19 Été	6 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Vin




Autre



Autre



Autre



Autre



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme




Insonorisant moteur / Supérieur Supérieur / Déchiré



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure



Revêtement AR dossier / Avant Droit / Rayure




Revêtement AR dossier / Avant Droit / Rayure



Lame spoiler / Avant / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Lame spoiler / Avant / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.