DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHPY6 S1038854	Erstzulassung	01.08.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP4585	Laufleistung	36 918 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau				




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✓

Reifen



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Windschutzscheibendichtung
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten links
Beschreibung	Polieren
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Polieren
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

13

Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

14

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

15

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-