DEKRA Automobil GmbH
Wittener Str. 316
42279 Wuppertal
Tel: 0202/26637-0
Fax: 0202/26637-55
E-Mail: wuppertal.automobil@de-kra.com

Ansprechpartner:
Ramazan Ertugrul Öztürk

DEKRA Automobil GmbH, Wittener Str. 316, D 42279 Wuppertal

Autohaus
BOB Automotive GmbH
Uellendahler Str. 564
42109 Wuppertal



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **W FS3001** **Fahrgestellnummer** **W0L0HAF681G120975**

Vorgang

Auftragserteilung Auftrag erteilt durch
Besichtigung 16.10.2026, Autohaus BOB Automotive GmbH, Uellendahler Str. 564, 42109 Wuppertal
Halter: Herr Stoll

Bemerkungen

- Händlerbewertung
Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür VL 276µm
- Tür HR 761µm
- Tür VR 278µm

- Mangelhaft Instandgesetzter Seitenschaden rechts beide Türen

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bemerkungen

Bordwerkzeug vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Kofferraumabdeckung nicht vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Agila
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	07.09.2001
FIN	W0L0HAF681G120975	Laufleistung	124.559 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4
Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Silber / Metallic	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Grau
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Fälligkeit HU/AU	09/2026		

Bereifung


	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	155/65 R 14 75 T	Goodyear	A / O	7 mm	
Vorne rechts	155/65 R 14 75 T	Goodyear	A / O	7 mm	
Hinten links	155/65 R 14 75 T	Goodyear	A / O	7 mm	
Hinten rechts	155/65 R 14 75 T	Goodyear	A / O	7 mm	

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt

Optischer Zustand



		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Karosserie Außen / Innenraum diverse Schäden , Pauschal (Bild 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)	2.000	voll	- 2.000	- 1.680,67
Zwischensumme		**2.000**		**- 2.000**	**- 1.680,67**

Technischer Zustand

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Service/Inspektion - Inspektion + Ölservice überfällig, durchführen	400	voll	- 400	- 336,13
2.	HU/AU überfällig, durchführen	160	voll	- 160	- 134,45
3.	Motor undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 22, 23)	500	voll	- 500	- 420,17
Zwischensumme		**1.060**		**- 1.060**	**- 890,75**

Fehlteile

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Laderaumabdeckung fehlt, erneuern	300	null	- 0	- 0,00
2.	Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern	600	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme		**900**		**- 0**	**- 0,00**

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto	***netto***	***brutto***	***netto***
Optischer Zustand	2.000	1.680,67	- 2.000	- 1.680,67
Technischer Zustand	1.060	890,75	- 1.060	- 890,75
Fehlteile	900	756,30	- 0	- 0,00
Gesamtkosten	**3.960**	**3.327,72**	**- 3.060**	**- 2.571,42**

DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316
Deutschland 42279 Wuppertal
Telefon: 0202/26637-0
Telefax: 0202/26637-55
wuppertal.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-PERTAL

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316
Deutschland 42279 Wuppertal
Telefon: 0202/26637-0
Telefax: 0202/26637-55
wuppertal.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-PERTAL

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316
Deutschland 42279 Wuppertal
Telefon: 0202/26637-0
Telefax: 0202/26637-55
wuppertal.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-PERTAL

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316
Deutschland 42279 Wuppertal
Telefon: 0202/26637-0
Telefax: 0202/26637-55
wuppertal.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-PERTAL

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer



DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316
Deutschland 42279 Wuppertal
Telefon: 0202/26637-0
Telefax: 0202/26637-55
wuppertal.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-PERTAL

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer



Bild 6:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 9:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 10:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 11:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 12:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal




Bild 13:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 14:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 15:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 16:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 17:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 18:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 19:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal

DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316
Deutschland 42279 Wuppertal
Telefon: 0202/26637-0
Telefax: 0202/26637-55
wuppertal.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-PERTAL

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer



Bild 20:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 21:
Außen, Karosserie Außen / Innenraum , diverse Schäden , Pauschal



Bild 22:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 23:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Für den Fachbereich
Ramazan Ertugrul Öztürk

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.