



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000952595-DE926** | **Amtl. Kennzeichen :** | **MY-RB65E** |
| **Referenznummer:** | **31274004** | | |

## Fahrzeugdaten

### Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **TMAJE812DNJ109696** | Laufleistung abgelesen: | **59912 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **25.10.2022 / 2022** | Besichtigungsdatum/-ort: | **21.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal** |
| Fahrzeugart: | **SUV** | Aufbauart: | **Kombilimousine** |
| Kraftstoff: | **Hybr.B/E ext. aufl.** | Getriebe Art: | **automatic** |
| Navi.-Datenträger: | **Festplattenlaufwerk** | Hubraum / Leistung: | **1598 ccm / 132 kW (179 PS)** |
| Antriebsart: | **Allrad** | Lackfarbe: | **Teal Blue / MET** |
| Lackart: | **Metallic** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **10.2027 / 10.2027** |
| Polster Art: | **Leder** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Ja** |
| Raucherfahrzeug: | **Nein** | Letzter Service km / am: | **57412 / 03.08.2026** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **3 - Durchschnittlich** | Zustand innen: | **3 - Durchschnittlich** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/50/R19/103V 5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/50/R19/103V 5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/50/R19/103V 5 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/50/R19/103V 5 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Assistenz-Paket
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Grilldesign-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Prime-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radständer 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Smart-Key
- Smart-Sense-Plus-Paket
- Sonderlackierung Engine Rot Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Soundsystem KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinter
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Ja**<br>Ja |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | **Keine feststellbar**<br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden | ✗ |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Motorlauf:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft |

| | |
|---|---|
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| **Hinweis:** | * |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument





Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum




Felgen




Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung