Vehiculo: 9167NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI KLASS 5P VIBRANT BLUE
Bastidor: NLHBN51G7SZ655233 Kilometros: 29677
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088221

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.60	40.56		102.96
MOLDURA CENT PARAGOLPES DEL	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	2.20	55.77		153.27
ALETA DELANTERA IZQ	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.20	55.77	0.30	153.27
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.90	48.16		122.26
MOQUETA PISO DEL	Leve	Reparar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
570.76 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	0 €	0.3 Hrs	8.9 Hrs	200.26 €	0.3 Hrs	0 €	570.76	119.86	690.62 €


Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion


















MOQUETA PISO DEL
Gestacar


MOQUETA PISO DEL
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


167 ND
PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


MOLDURA CENT PARAGOLPES DEL
Gestacar


TURBO
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
195/55 R 16
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar