DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV2 T4055573	Erstzulassung	09.03.2026	Außenfarbe	Chili Rot/Kardio Rot
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	21 301 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Induktionsladeschale	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm





Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	SR Steinschlag
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-