Peugeot

VIN: VR3KAHPY6SS037074

Coût estimé de la remise en état HT

699,50 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation
2JQT703

Date de 1ère immatriculation
-

Odomètre
25049 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC LIZY

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction	Coût net
001	Certificat d'immatriculation - volet propriétaire / -	Manquant	Echange	0,00 EUR


Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

002	Certificat d'immatriculation / -	Manquant	Echange	250,00 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

	Temps réparation -	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait **250,00 EUR**	
	Coût Réparation -	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
003	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable		-
	Temps réparation -	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation -	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
004	Porte / Arrière Droit	Rayure	Acceptable		-
	Temps réparation -	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation -	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
005	Pare-chocs / Avant	Dépôt chimique	Lustrage		37,50 EUR
	Temps réparation **0,50 h**	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation **37,50 EUR**	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
006	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage		37,50 EUR
	Temps réparation **0,50 h**	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation **37,50 EUR**	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
007	Porte / Avant Gauche	Malfaçon	Lustrage		75,00 EUR
	Temps réparation **1,00 h**	Temps peinture -	Prix pièce -	Forfait -	
	Coût Réparation **75,00 EUR**	Coût peinture -	Coût ingrédients -		
008	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable		-

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

009	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

010	Aile / Arrière Gauche	Malfaçon	Lustrage	37,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
0,50 h	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
37,50 EUR	-	-	

011	Pare-chocs / Arrière Gauche	Malfaçon	Réparation	194,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	**1,40 h**	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	**119,00 EUR**	-	

012	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

013	Pare-chocs / Arrière Droit	Rayure	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

014	Aile / Arrière Droit	Rayure	Acceptable	-

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

015	Garniture de cabine / Arrière	Rayure	Smart repair	68,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**68,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

Éléments amovibles

- [x] Plage arrière
- [ ] Porte documents
- [ ] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Cache bagages
- [ ] Sacoche cable de charge
- [ ] Roue de secours
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Triangle
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Certificat Immatriculation
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cric
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	225 / 55 / 19 / Tous	7 mm
Avant Droit	MICHELIN	225 / 55 / 19 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	225 / 55 / 19 / Tous	7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	225 / 55 / 19 / Tous	7 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit


Odomètre


Navigation



Vin


Autre

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Dépôt chimique



Pare-chocs / Avant / Dépôt chimique




Pare-chocs / Avant / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique




Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière Gauche / Malfaçon



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Garniture de cabine / Arrière / Rayure



Garniture de cabine / Arrière / Rayure



Garniture de cabine / Arrière / Rayure



Garniture de cabine / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.