GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München



GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	05.10.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	21509 Glinde, Wilhelm-Bergner-Straße 15
Besichtigungsdatum	08.10.2026
Referenznummern	0031274581 - 0002407079

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**OD-MX 6575**	**Fzg.-Ident.-Nummer**	**WF0YXXTTGYNT87306**
Fabrikat	Ford	**1. Zulassung**	29.06.2022
Typ	Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue Kastenwagen	**Fahrzeugart**	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Farbe**	Race-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	83.337 km	**Sitzplätze**	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Aufbau**	Van, 4 Türer
Anzahl Besitzer	1	**nächste HU**	07/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 96 KW
Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	8 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	8 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	215/65 R16C 109/107R	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	215/65 R16C 109/107R	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 25.03.2024 bei km 40.884.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts Unfallschaden	Ja	
Schiebetür rechts Unfallschaden	Ja	
Seitenwand hinten rechts Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

2 beiliegende Winterräder mit geringerem Geschwindigkeitsindex gemäß ZB1 (Hinweis für Fahrer sichtbar notwendig).

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

- ✓ Airbag, Beifahrerseite
- ✓ Laderaumbeleuchtung LED
- ✓ Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay
- ✓ Stoff Ebony
- ✓ Audiosystem 24: Ford Navigationssystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Multifunktionsdispla
- ✓ Race Rot
- ✓ Schiebetür, rechts zusätzlich mit Fenster, feststehend, in Schiebetür
- ✓ 1 Satz Winterkompletträder über Sixt

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)
Motorhaube, Steinschlag (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Seite links
Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 48, Bild 49)
Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)
Seitenwand links, beschädigt (Bild 43, Bild 44)

Seite rechts
Schweller rechts, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)
B- Säule rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)
Schiebetür rechts unterhalb, verkratzt (Bild 26, Bild 27)

Heck
Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt (Bild 33, Bild 34)
Heckklappe, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 38, Bild 39)

Exterieur
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 31, Bild 32)

Interieur
Trennwand, verkratzt (Bild 24, Bild 25)
Laderaum, verkratzt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Zubehör, Bordwerkzeug
Bordmappe komplett, fehlt

Sonstiges
Inspektion groß Transporter, fällig (Bild 12)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 49 Fotos.

Eckerlein, Jannik

Der Sachverständige, 08.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.




Bild 4.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 13. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 14. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 15. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Trennwand, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25. Trennwand, verkratzt, lackieren



Bild 26. Schiebetür rechts, unterhalb, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27. Schiebetür rechts, unterhalb, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 32. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 34. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Heckklappe, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Heckklappe, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Heckklappe, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Laderaum, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 41. Laderaum, verkratzt, lackieren



Bild 42. Laderaum, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 44. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 46. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 47. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 48. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 49. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6575	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYNT87306
Vertrags-Nummer:	2407079	Erstzulassung:	29.06.2022
Internes KZ:	15019529	Kilometer-Stand:	83591

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Race Rot | Polsterung: Stoff Ebony | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**34.820,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Herr Mende	0,00
12-Volt-Anschluss im Laderaum	10,00
Airbag, Beifahrerseite	200,00
Audiosystem 24: Ford Navigationssystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Multifunktionsdispla	1.480,00
Diebstahl-Alarmanlage	250,00
Entfall Vinyl-Bodenverkleidung ,,Easy Clean"	-75,00
Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite)	50,00
Heckschwingtür ohne Heckscheibe	100,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Race Rot	0,00
Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay	300,00
Schiebetür, rechts zusätzlich mit Fenster, feststehend, in Schiebetür	150,00
Sicht-Paket 1	200,00
Sitz-Paket 15	200,00
Spannungskonverter 230 V/150 Watt (Steckdose)	85,00
Stoff Ebony	0,00
1 Satz Winterkompletträder über Sixt	0,00
Folie: MOB_Ford_Transit_Custom_L2H1	95,70
Würth: Var. 1 Mobile Ford Custom L2H1	2.035,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkompletträder über Sixt	0,00
Würth: Var. 1 Mobile Ford Custom L2H1	2.035,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**40.025,70**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**47.630,58**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	47.630,58

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2137	zul. Gewicht (kg):	3400

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **2407079**
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6575

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
16.01.2025	9059939825	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
14.01.2025	9059925722	Eigenverschulden	Frontschaden Seitenschaden Beifahr.	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **2407079**
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6575

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
25.03.2024	40884	Bremsflüssigkeitswechsel
25.03.2024	40884	Wartungszusatzumfänge
25.03.2024	40884	Inspektion und Wartung
19.06.2024	46160	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
19.06.2024	46160	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.08.2026	78867	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer