Rapport d'inspection

Ayvens France
Rue des Frères Salvez
01500 Ambérieu-en-Bugey



PEUGEOT EXPERT³VU

-

Immatriculation	**FM-447-ZL**
VIN	**VF3VBYHRKKZ062771**
Kilométrage	**175 558 km**
Première immatriculation	**10/01/2020**
Couleur carrosserie	**Blanc**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**Groupe CAT**	Date de l'inspection	**13/10/2026 08:46:55**
Adresse d'inspection	**Rue des Frères Salvez 01500 Ambérieu-en-Bugey**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Type de carrosserie	**Camionette**
Modèle	**EXPERT³VU**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF3VBYHRKKZ062771**	Nbre sièges	**3**
Première immatriculation	**10/01/2020**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**175 558 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule utilitaire**	Couleur carrosserie	**Blanc**

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Manuel d'utilisation	**Oui**		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Cric	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Barres de toit	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Galerie de toit	**Oui**
Niveau carburant	**25**	Nature de peinture	**Opaque**
GPS	**Oui**		


PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,3 mm	Continental	215/65 R 16 106 T	Hiver	-	Non
Avant	Droite	4,9 mm	Continental	215/65 R 16 106 T	Hiver	-	Non
Arrière	Gauche	8,6 mm	Michelin	215/65 R 16 109 R	Hiver	-	Non
Arrière	Droite	8,3 mm	Michelin	215/65 R 16 109 R	Hiver	-	Non

DOMMAGES




Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**Le - Remplacer et peindre**







Porte de malle AR D


Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**













Porte coulissante D

Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**








Porte de malle AR G

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Aile AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Bas de caisse ext D

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Carrosserie

Type de dommage	**Pas d'origine**
Mode de réparation	**Petit délettrage**








Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Grille vent. G

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Enjoliveur de roue AVD

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Enjoliveur de roue AVG

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





Panneau ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

PHOTOS COMMERCIALES





