Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	**Nero**
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E70PE051202**
Carburante:	**Ibrido plug-in**	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**14/11/2023**
Chilometraggio:	**91869 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	2
Destra	2
Dietro/posteriore	2
Interni	2
Ruote	6
Sinistra	3

Immagini commerciali



















Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**		

Danni

Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote






Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote







Cerchio in lega post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote







Cerchio in lega post. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote







Cofano Post.
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore











Indicatori di direzione laterali sx
Graffiature
Sostituire
Sinistra




Interno veicolo
Sporco
Pulizia chimica
Interni





Parafango ant. Dx

Ammaccatura

PRM

Destra






Paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti


Paraurti post.

Deformato / Forzato

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore





Pneumatico ant. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote





Pneumatico post. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote






Porta ant. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra






Porta ant. Sx
Graffiatura
Verniciatura
Sinistra


Porta post. Sx
Graffiature
Levigare/lucidare
Sinistra




Specchio int
Mancanza
Sostituire
Interni




Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti





Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/Y
Michelin
2,5 mm
Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/Y
Michelin
5,3 mm
Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/Y
Michelin
4,9 mm
Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/Y
Michelin
4,9 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Colore Carrozzeria	**Nero**	Copribagagli	**sì**
Libretto di circolazione	**sì**	Libretto di circolazione	**Originale**
Libretto di manutenzione	**sì**	Livello carburante	**0**
Motore funzionante	**sì**	Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**	Numero di chiavi totali	**3**
Numero di poggiateste rimuovibili	**3**	Numero di porte	**5**
Numero di posti	**5**	Tipo di vernice	**metallico**

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.