046CC0128205
www.PS-Team.de

# VOLKSWAGEN

## EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

| | | |
|---|---|---|
| 0.1. | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): | VOLKSWAGEN, VW |
| 0.2. | Typ: | CDV |
| | Variante: | ACDTRBX0 |
| | Version: | FD7FD7CW002N4BISON1VL1AVR2AIM |
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung: | GOLF |
| 0.2.3.1. | Kennung der Interpolationsfamilie: | IP-MQB37WZ_A2_1014-WVW-1 |
| 0.2.3.2. | Kennung der ATCT-Familie: | AT-5Q0_0V_0300_000-WVW-1 |
| 0.2.3.3. | Kennung der PEMS-Familie: | 13-VWx-715W_CD_DTRB_FD7_0_A_1_1-000 |
| 0.2.3.4. | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: | RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1 |
| 0.2.3.5. | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: | ---------- |
| 0.2.3.6. | Kennung der Familie periodischer Regenerierung: | PR-VW_00252_00_000-WVW-1 |
| 0.2.3.7. | Kennung der Verdunstungsprüffamilie: | ---------- |
| 0.4. | Fahrzeugklasse: | M1 |
| 0.5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers: | Volkswagen AG<br>Berliner Ring 2<br>DE-38440 Wolfsburg |
| 0.6. | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: | An der linken od.rechten B-Säule, geklebt |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | Im Motorraum rechts |
| 0.9. | Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: | ----------<br>----------<br>----------<br>---------- |
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | WVWZZZCDZNW533854 |
| 0.11. | Herstellungsdatum des Fahrzeugs: | 2022-05-31 |

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*2180*09 , erteilt am 2022-04-19
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-05-31
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2022-05-31
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

V0541NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt WVWZZZCDZNW533854 HSN:0603
CNM0079610riginal LVP1521872021 000947 00000000 00294

---

49. $CO_2$-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| NEFZ-Werte | $CO_2$-Emissionen | | | Kraftstoffverbrauch [/100km] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benzin/ Diesel [g/km] | Gas: CNG/LPG [g/km] | sonstige [g/km] | Benzin/ Diesel [L] | Gas: CNG/LPG [m³] / [L] | sonstige [L] |
| Innerorts | 130 | ---- | ---- | 4.9 | ---- | ---- |
| Außerorts | 86 | ---- | ---- | 3.3 | ---- | ---- |
| Kombiniert | 102 | ---- | ---- | 3.9 | ---- | ---- |
| Gewichtet, kombiniert | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von $CO_2$-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.74
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| WLTP-Werte | $CO_2$-Emissionen | | | Kraftstoffverbrauch [/100km] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benzin/ Diesel [g/km] | Gas: CNG/LPG [g/km] | sonstige [g/km] | Benzin/ Diesel [L] | Gas: CNG/LPG [m³] / [L] | sonstige [L] |
| Niedrig | 165 | ---- | ---- | 6.3 | ---- | ---- |
| Mittel | 114 | ---- | ---- | 4.4 | ---- | ---- |
| Hoch | 100 | ---- | ---- | 3.8 | ---- | ---- |
| Extra hoch | 121 | ---- | ---- | 4.6 | ---- | ---- |
| Kombiniert | 119 | ---- | ---- | 4.5 | ---- | ---- |
| Gewichtet, kombiniert | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC. weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
N0.30: A1 max 1549##N0.30: A2 max 1519###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+25 kg## N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91H#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET51;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##205/50 R17 93H XL M+S#6,5JX17 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET51;##

Volkswagen AG

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen/Räder: | 2 / 4 |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage): | 1 , Achse 1 |
| | Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: | ---------- |
| | | ---------- |
| 3.1. | Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: | nicht automatisiert |
| 4. | Radstand [mm]: | 2669 |
| 4.1. | Achsabstand [mm]: | 2669 |
| 5. | Länge [mm]: | 4635 |
| 6. | Breite [mm]: | 1789 |
| 7. | Höhe [mm]: | 1469 |
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: | 1458 |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: | 1491 |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen: | |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: | 2010 |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: | 1040 / 1020 |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: | 3510 |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | |
| 18.1. | Deichselanhängers [kg]: | ----- |
| 18.3. | Zentralachsanhängers [kg]: | 1500 |
| 18.4. | Ungebremsten Anhängers [kg]: | 720 |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: | 80 |
| 20. | Hersteller des Motors: | Volkswagen AG |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | DTR |
| 22. | Arbeitsweise: | Selbstzündung / 4-Takt |
| 23. | Reiner Elektrobetrieb: | nein |
| 23.1. | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | ---------- |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4; in Reihe |
| 25. | Hubraum [$cm^3$]: | 1968 |
| 26. | Kraftstoff: | Diesel |
| 26.1. | Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: | Fzg. mit Einstoffbetrieb |
| 26.2. | Typ des Zweistoffmotors: | ---------- |
| 27. | Höchstleistung: | |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung [kW bei $min^{-1}$] (Verbrennungsmotor): | 85.00 bei 3250 |
| 27.3. | Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): | ------- |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): | ------- |

Zulassungs-bescheinigung II Nr. GD 226849 und amtl. Kennzeichen VE-DA 3490 am 28. Juni 2022 zugeteilt

| | | |
|---|---|---|
| 28. | Getriebe (Typ): | automatisch |
| | Gang: | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |
| 28.1. | Übersetzungsverhältnisse: | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ |
| 28.1.2. | Übersetzung des Achsgetriebes: | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ |
| | Gesamtübersetzung: | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ |
| 29. | Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 202 |
| 30. | Spurweite Achse 1/2 [mm]: | 1533 / 1503 |
| 35. | Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der $CO_2$-Emissionen: | |
| | Achse 1: | 205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1 |
| | Achse 2: | 205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1 |
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse: | ---------- |
| 38. | Code des Aufbaus: | AC |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs: | GRAU |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5 / li. 2, re. 2, hi. 1 |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): | 5 |
| 42.1. | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): | --- |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | --- |
| 46. | Geräuschpegel: | |
| | Standgeräusch [dB(A) bei $min^{-1}$]: | 74.00 bei 3188 |
| | Fahrgeräusch [dB(A)]: | 68.00 |
| 47. | Abgasnorm: | EURO 6 AP |
| 47.1. | Parameter für die Emissionsmessung von Vind: | |
| 47.1.1. | Prüfmasse [kg]: | 1570 |
| 47.1.2. | Querschnittsfläche [$m^2$]: | --------- |

| 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten $f_0$ [N] / $f_1$ [N/(km/h)] / $f_2$ [N/(km/h)$^2$]: | $f_0$ (47.1.3.0.) | $f_1$ (47.1.3.1.) | $f_2$ (47.1.3.2.) |
|---|---|---|---|
| | 106.5 | 0.173 | 0.02978 |

| | | |
|---|---|---|
| 47.2. | Fahrzyklus: | |
| 47.2.1. | Fahrzyklusklasse: | 3b |
| 47.2.2. | Miniaturisierungsfaktor ($f_{dsc}$): | ----- |
| 47.2.3. | Begrenzte Geschwindigkeit: | nein |
| 48. | Abgasemissionen: | 715/2007*2018/1832AP |

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

| Benzin/ Diesel | CO | THC | NMHC | $NO_x$ | THC+$NO_x$ | $NH_3$ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.0 | -------- | -------- | 36.0 | 58.8 | -------- | 0.0600 | 0.04E11 |
| Gas | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ----E-- |
| andere | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ----E-- |

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

| Benzin/ Diesel | CO | THC | NMHC | $CH_4$ | $NO_x$ | $NH_3$ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ----E-- |
| Gas | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ----E-- |
| andere | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ----E-- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48.1. | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [$m^{-1}$]: | 0.50 | |
| 48.2. | Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: | $NO_x$ [mg/km] | Partikelzahl mit Exponent [#/km] |
| | Vollständige RDE-Fahrt: | 80.0 | 6.00 E11 |
| | Innerstädtische RDE-Fahrt: | 80.0 | 6.00 E11 |



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)




Bild 15 : Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen




Bild 16 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung





Bild 17 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung





Bild 18 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 19 : Außenspiegel rechts, Gehäuse verschrammt mit Materialabtrag



Bild 20 : Außenspiegel rechts, Gehäuse verschrammt mit Materialabtrag




Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 23 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 25 : Heckklappe Innenverkleidung verschrammt



Bild 26 : Heckklappe Innenverkleidung verschrammt




Bild 27 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 28 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 29 : Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 30 : Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 31 : Radhausschale vorne links verschrammt



Bild 32 : Radhausschale vorne links verschrammt





Bild 33 : Felge vorne rechts verschrammt





Bild 34 : Felge vorne rechts verschrammt

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 380128 |
| Hersteller | VW |
| Model | Golf |
| Variante | Life 2.0 TDI |
| Listenpreis | 30.105,04 |
| VIN | WVWZZZCDZNW533854 |
| Erstzulassungsdatum | 1.6.2022 |
| Kennzeichen | KE DA9490 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 380128** 01.11.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2024109134 | 11.05.2024 | \| Frontschaden | 0,00 |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0224 / 065724 / 2026 / B087666000425 vom 20.09.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 17.09.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

**Eine Ausstattungsliste lag bei Besichtigung nicht vor! Die aufgeführte Ausstattung ist dementsprechend ggf. nicht vollständig / korrekt erfasst!**

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 28.06.2022 | Letzte Zulassung | 28.06.2022 |
| Fahrzeugart | PKW | Hersteller | VW |
| Typ / Verkaufsbez. | Golf Variant 2.0 TDI SCR DSG Life | Aufbauart | Kombi |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVWZZZCDZNW533854 | HSN / TSN | 0603 / CNM |
| Schlüssel-Nr. | 10022725 | Km-Stand abgelesen | 80845 |
| Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2027 | Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor | Leistung (kW) | 85 |
| Hubraum (ccm) | 1968 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Frontantrieb | Getriebe / Gänge | DSG / 7 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe (Hersteller) | Reflexsilber / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / |

A7W

Polster / Farbe Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 205 / 55 R 16 91 H | Continental / EcoContact 6 | S /O | 5 mm |
| | rechts | 205 / 55 R 16 91 H | Continental / EcoContact 6 | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 205 / 55 R 16 91 H | Continental / EcoContact 6 | S /O | 6 mm |
| | rechts | 205 / 55 R 16 91 H | Continental / EcoContact 6 | S /O | 6 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 08.04.2026 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 205 / 55 R 16 91 H | Dunlop / Winter Sport 5 | W /O | 5 mm |
| 205 / 55 R 16 91 H | Dunlop / Winter Sport 5 | W /O | 5 mm |
| 205 / 55 R 16 91 H | Dunlop / Winter Sport 5 | W /O | 7 mm |
| 205 / 55 R 16 91 H | Dunlop / Winter Sport 5 | W /O | 7 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| | Lackierung: Sonderlackierung Metallic |
| 2FT | Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen |
| 3CX | Netztrennwand |
| WBB | Paket: Business Premium inkl. Navigationssystem (DSG) |
| PLD | Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist" |
| 8RT | Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher |
| QH1 | Sprachbedienung |
| 9IJ | Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion |
| 0TD | Textilfußmatten vorn und hinten |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 3.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen, erneuern (Bild 15)
2. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 16, 17, 18)
3. Außenspiegel rechts, Gehäuse verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 19, 20)
4. Radhausschale vorne links verschrammt, erneuern (Bild 31, 32)
5. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 27, 28)
6. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 21, 22)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt,

drücken (Bild 23, 24)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Felge vorne rechts verschrammt, (Bild 33, 34)
Heckklappe Innenverkleidung verschrammt,
(Bild 25, 26)
Kotflügel vorne links, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 29, 30)