



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000949225-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**EN-DK 2111**
Referenznummer:	**31274117**		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLB (BM 247)(07.2019->) GLB 220 d (247.614)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1N4M1EB0PW287913**	Laufleistung abgelesen:	**168760 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**10.03.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1950 ccm / 140 kW (190 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**POLARWEISS - UNILACK**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**03.2028 / 03.2028**
Polster Art:	**Leder/Alcantara**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**149120 / 21-05-2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 1 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 1 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Nicht verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**235/55/R18/104V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**235/55/R18/104V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**235/55/R18/104V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**235/55/R18/104V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
  Styling-Paket (AMG / Exterieur), Sitz-Komfort-Paket, Kühlergrill Diamant-Optik, Dachreling (Aluminium), Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur, Edelstahlpedale Sportdesign, Innenhimmel Stoff, Fußmatten AMG, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Getränkehalter vorn (doppelt), Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa, LM-Felgen, LM-Felgen, Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Karosserie 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)

- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
  Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: Business
  Smartphone gehört, Navigationssystem: Festplattennavigation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Fahrassistenz-Paket
  Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus, Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-Paket High-End
  Vorrüstung car sharing, Konnektivitäts-Paket, Vorzug Navigationsdienste, Smartphone gehört, Multifunktions-Telefonie, Digitales Instrumenten-Display, Navigationssystem: Festplattennavigation, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Medienanzeige, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Panorama-Schiebedach
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sonderlackierung Uni
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Night-Paket
  Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz), LM-Felgen, LM-Felgen
- Park-Paket
  Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sound-System

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Lackabplatzer	Smart Repair
2.	Heckklappe	3 Dellen	Sanft Instandsetzen
3.	Heckklappe	Beklebt	Entkleben / Reinigen
4.	Tür Vorne - Rechts	Beklebt	Entkleben / Reinigen
5.	Tür Vorne - Links	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Reifen Vorne - Rechts	Nicht Verkehrssicher	Erneuern
7.	Reifen Vorne - Links	Nicht Verkehrssicher	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts




Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Lackabplatzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Lackabplatzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Lackabplatzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Lackabplatzer - Smart Repair



2. Heckklappe
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Heckklappe
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Heckklappe
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Heckklappe
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



3. Heckklappe
Beklebt - Entkleben / Reinigen



3. Heckklappe
Beklebt - Entkleben / Reinigen



3. Heckklappe
Beklebt - Entkleben / Reinigen



4. Tür Vorne - Rechts
Beklebt - Entkleben / Reinigen



4. Tür Vorne - Rechts
Beklebt - Entkleben / Reinigen



5. Tür Vorne - Links
Beklebt - Entkleben / Reinigen



5. Tür Vorne - Links
Beklebt - Entkleben / Reinigen



6. Reifen Vorne - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



6. Reifen Vorne - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



6. Reifen Vorne - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



6. Reifen Vorne - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



7. Reifen Vorne - Links
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



7. Reifen Vorne - Links
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



7. Reifen Vorne - Links
Nicht Verkehrssicher - Erneuern

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	EN -DK 2111	Fahrgestell-Nummer:	W1N4M1EB0PW287913
Vertrags-Nummer:	68445081	Erstzulassung:	10.03.2023
Internes KZ:	15053695	Kilometer-Stand:	168760

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Polarweiß Uni

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICROCUT schwarz

Modelltyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **39.915,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tantalgrau lackiert und glanzge	0,00
4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	210,00
AMG Line Exterieur & Interieur	2.990,00
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	35,00
Advanced Soundsystem	310,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung (64 Farben)	295,00
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung	800,00
Business-Paket	1.680,00
CENTRAL MEDIA DISPLAY	0,00
EASY-PACK Heckklappe	390,00
Fahrassistenz-Paket	1.210,00
Festplatten-Navigation	0,00
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne	0,00
Innenhimmel Stoff kristallgrau	0,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	0,00
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Klimazonen	510,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
LED High Performance-Scheinwerfer	830,00
Lackierung polarweiß uni	275,00
Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICROCUT schwarz (nur mit Sportsitze, 7U4)	0,00
MBUX Advanced-Paket	0,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	0,00
MBUX High-End-Paket	1.690,00
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa	0,00
Night-Paket	450,00
Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung	1.200,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	255,00
Polarweiß Uni	0,00
Rückfahrkamera	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Smartphone Integration	0,00
Spiegel-Paket	420,00
Sportsitze	0,00
Trennnetz	150,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Volldigitales Instrumenten-Display	0,00
Vorrüstung für Navigationsdienste	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel	0,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule	0,00

allane mobility group

Zierelemente Carbonstruktur	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**53.615,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**63.801,85**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	63.801,85

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	146
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,700
Leergewicht (kg):	1710	zul. Gewicht (kg):	2195

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **68445081**
Amtliches Kennzeichen: EN -DK 2111

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
23.05.2024	9059890281	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer Radlauf vorne Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **68445081**
Amtliches Kennzeichen: EN -DK 2111

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
10.11.2023	27731	Inspektion und Wartung
27.05.2024	54021	Wartungszusatzumfänge
27.05.2024	54021	Inspektion und Wartung
18.11.2024	78644	Wartungszusatzumfänge
18.11.2024	78644	Bremsflüssigkeitswechsel
18.11.2024	78644	Inspektion und Wartung
24.04.2025	101484	Wartungszusatzumfänge
24.04.2025	101484	Inspektion und Wartung
06.10.2025	122945	Wartungszusatzumfänge
13.10.2025	125603	Inspektion und Wartung
13.10.2025	125603	Wartungszusatzumfänge
13.10.2025	125603	Getriebeölwechsel
13.10.2025	125603	Getriebeöl
05.05.2026	144422	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.05.2026	144422	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
21.05.2026	149120	Wartungszusatzumfänge
21.05.2026	149120	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer