MACADAM

# RENAULT KADJAR

## Information véhicule


| | | | |
|---|---|---|---|
| Marque: | **RENAULT** | Plaque d'immatriculation: | |
| Boîte de vitesses: | **Automatique** | Couleur de la carrosserie: | **Noir** |
| Modèle: | **KADJAR** | NIV: | **VF1RFE00657356209** |
| Type de carburant: | **Diesel** | Puissance: | |
| Version: | | Première immatriculation | **09/06/2017** |
| Kilométrage: | **131271 km** | Nombre de portes: | |

## Résumé des dommages


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arrière** | 5 | **Avant** | 3 |
| **Droite** | 3 | **Gauche** | 4 |
| **Intérieur** | 4 | **Roues** | 6 |

## Photos commerciales

















## Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

## Dommages

**Accoudoir AV C**
Déchirure
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur




**Aile ARG**

Griffe(s)

Peindre

Gauche






**Aile AVG**

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche











**Capot**
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Avant







**Clef de contact TC (sans insert)**
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



**Coffre / hayon**
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière










**Coin pare-chocs ARD**
Griffe(s)
Peindre
Arrière









**Coin pare-chocs ARG**
Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière












**Intérieur**
Tache
Nettoyer
Intérieur













**Jante alum. ARD bi-ton/polychrome**
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues











**Jante alum. ARG bi-ton/polychrome**

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Roues

















MACADAM


MACADAM

**Jante alum. AVD bi-ton/polychrome**
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues








**Jante alum. AVG bi-ton/polychrome**

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Roues



















**Joint de coffre/hayon**
Déchirure
E - Remplacer
Arrière




**Joint de porte AVG**
Déchirure
E - Remplacer
Intérieur





**Moulure d'aile ARG**
Griffe(s)
E - Remplacer
Gauche





**Moulure d'aile AVD**
Griffe(s)
E - Remplacer
Droite






**Moulure de pare-chocs AV**

Griffe(s)

E - Remplacer

Avant








**Pare-chocs AR**
Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière












**Pare-chocs AV**
Griffe(s)
Peindre
Avant








**Pneu AVD**
Hors tolérance
E - Remplacer
Roues



**Pneu AVG**
Hors tolérance
E - Remplacer
Roues





**Porte ARD**

Bosse(s) et griffe(s)


LI - Réparer et peindre (complet)

Droite












**Porte AVD**
Griffe(s)
Peindre
Droite





**Porte AVG**
Griffe(s)
Peindre
Gauche







## Pneus

| Emplacement | Type | Jante | Dimensions | Marque | Profondeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avant Gauche | Hiver | | 215/60/17/96/H | Continental | 3,6 mm |
| Avant Droite | Hiver | | 215/60/17/96/H | Continental | 3,2 mm |
| Arrière Gauche | Hiver | | 215/60/17/96/H | Continental | 6,0 mm |
| Arrière Droite | Hiver | | 215/60/17/96/H | Continental | 5,7 mm |

## Contrôles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cache bagages | **Oui** | Catégorie | **Vehicule particulier** |
| Certificat immatriculation (original) | **Non** | Certificat immatriculation (original) | **N/A** |
| Couleur carrosserie | **Noir** | Cric | **Oui** |
| Galette | **Oui** | Manuel d'utilisation | **Oui** |
| Moteur fonctionnant | **Oui** | Nature de peinture | **Metallisé** |
| Nbre clés télécommandes | **1** | Nbre clés total | **1** |
| Nbre sièges | **5** | Niveau carburant | **75** |
| Nombre appuis-têtes | **5** | Roue de secours | **P/A** |
| Stockage GPS | **Oui** | Stockage GPS | **HD** |
| Type de jantes (montées) | **Aluminium** | | |

## Détails du NIV

| | | |
|---|---|---|
| 3 appuis-tête AR réglables en hauteur | ABS + AFU | Accoudoir central AV |
| Aide au démarrage en côte | Aide au parking AV / AR | Airbags frontaux conducteur et passager AV |
| Airbags latéraux bassin/thorax conducteur et passager AV | Airbags rideaux | Alerte d'oubli de ceinture de sécurité |
| Appuis-tête AV réglables en hauteur | Avertisseur de franchissement de ligne | Banquette AR coulissante, rabattable 1/3-2/3 |
| Barres de toit longitudinales aspect chrome | Capteur de pluie et de luminosité | Carte accès et démarrage mains libres, sans fermeture à l'éloignement |
| Cartographie Europe | Climatisation automatique bi-zone | Déconnexion airbag passager AV |
| ESC avec ASR | Fixation ISOFIX | Frein de parking assisté |
| Insert chromé sur les protections inférieures de portes | Jantes alliage 17" Aquila Noir diamantées | Kit de réparation |
| Peinture Blanc Glacier | Peinture Noir Etoilé | Pré-équipement services connectés |
| Projecteurs antibrouillard | Projecteurs AV avec guides de lumière intégrés | Reconnaissance Panneaux de Signalisation |
| Régulateur limiteur de vitesse | Renault R-Link 2 | Rétroviseurs extérieur électriques rabattables |
| Roue de secours galette | Sellerie Tissu carbone foncé | Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Vitres et lunette AR surteintées | Volant cuir |

### Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.