DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV5 T4038119	Erstzulassung	23.02.2026	Außenfarbe	Kobalt Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-HR 7411	Laufleistung	21 524 km
Modell	CORSA F YES 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Ohne Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

STELLANTIS

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Anmerkungen

kfz ist nass