Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	57,377	kW	125
VIN	WBY8P210607K76147	cc	0
First registration date	3/9/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	5/1/2026
Next MOT test is due on, date:	3/1/2027

Maintenance date	Mileage
5/26/2026	51,798 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining semi-leather

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim FL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
4 | Alloy rim FR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
7 | Aerial	Rodent damage	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Scratch(es)	No repair
3 | Bonnet	Stone chip(s)	No repair
5 | Door FR	Scratch(es)	No repair
6 | Wing RR	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior






1 | Alloy rim FL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear










4 | Alloy rim FR bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear



7 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Acceptable Damages



2 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





3 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



5 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





6 | Wing RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Beige	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires



Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm





Commercial photos














READY
57377 km
7377.4 km
172 km


Service Historie
Datum: 26.05.2026 Service: 07518 BMW i
Datum: 12.05.2025 Service: 07518 BMW i
Datum: 16.04.2024 Service: 07518 BMW i
Datum: 07.03.2022 Service: 07518 BMW i

Fahrzeugstatus
Bremsflüssigkeit
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.

Fahrzeugstatus
Fahrzeug-Check
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke!

Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 20/10/2026
96%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210607K76147
Kilometerstand : 57.377 km
www.get-moba.com
CARA

Persönliche Daten löschen
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.















11 12 1 2
10 30 24 25
9 29 26
8 28 27 4
7 6 5













Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1213
WBY8P210607K76147
1710 kg
1- 770 kg
2- 965 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Turbinenstyling 429 mit Mischbereifung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	3 Tasten fix vorbelegt
3-phasiges Ladekabel	4 Sitzplätze	4 Stück
4 Verzurrösen im Kofferraum	4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung
Ablagefach in Türverkleidung	Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket
AC- Laden	AC-Laden Professional	Adaptiver LED-Scheinwerfer
AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambiente Beleuchtung (LED-Technologie)
Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne	Außenspiegelanklappung mechanisch
Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige	Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule
Battery Certificate	Begrüßungslicht (LED-Technologie)	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i Interieurdesign Loft	BMW i LM Rad Turbinenstyling 429
Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert	Capparisweiß mit Akzent BMW i Blau
Comfort Paket Advanced	Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle	Concierge Services
Connected Drive Services	Connected Drive Services Paket	Connected eDrive Services
ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhaltegriffe	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Driving Assistant Plus
Driving Assistant Plus, Fahrerassistenzsystem, bestehend aus:	Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
E-Motor	Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entfall Touchfunktion BMW Controller	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	Fernlichtassistent	feststehend
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	Helle Instrumententafel	HiFi Lautsprechersystem Harman Kardon, Verstärkerleistung 36 W: 5 x 40 W, 2x 80 W, 7 Kanäle, DSP-
HiFi System Harman Kardon	hinten	Hochvoltbatterie
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze
Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf	Interieuroberflächen ‘Electronic’ Braun

Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Interieuroberflächen Electronic Braun	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	klappbar	Kleiderhaken
Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik	Komfort-Paket
Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem	Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)
Ladeklappe in Seitenwand hinten	Lautsprecher	LED- Scheinwerfer
Leder	Lederlenkrad	Lenkradkranz
Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge
Loft	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	mit Einklemmschutz
mittig	Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad
Navigationssystem Professional	Navigationssystem Professional, Festplattengestütztes System inkl. 20 GB Speicher, z.B. für Audio	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren
Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent
Parkassistenzpaket	Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung
Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).
Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Remote Services	Rückfahrkamera	Rücksitzbank
Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom	schwarz
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben
Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung
Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Smartphone-Integration	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums
Sprachversion deutsch	Stabantenne	Standard-Ladekabel
Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster
Stoff-/Sensatec-Kombination "Electronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefonie mit Wireless Charging
Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im
Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche
WLAN Hotspot	zur Ein-	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN