



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000949665-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12247477**
Amtl. Kennzeichen :	**AA-MD 513**		

Fahrzeugdaten

Ford Kuga .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WF0FXXWPMHPE04972**	Laufleistung abgelesen:	**44345 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**07.07.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**13.10.2026 Muecke Atzenhain**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**856//6BTM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**2488 ccm / 112 kW (152 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**Blazer-Blau**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Leder/Alcantara**
Serviceheft verfügbar:	**Ja**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**21316 / 04.12.2024**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/60/R18/104 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/60/R18/104 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/60/R18/104 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/60/R18/104 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/60/R18/104 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/60/R18/104 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/60/R18/104 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/60/R18/104 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Getriebe Automatik - PowerShift ECVT
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten ST-Design
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Körper 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lackierung Blazer-Blau
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Spezialausführung 2
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Standard Variante
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Radstand 2710 mm

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-Paket
- Technologie-Paket
- Winter-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Umweltschaden
2.	Dach	1 Delle
3.	Motorhaube	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Verschmutzt (leicht)
5.	A-Säule Vorne - Links	Kratzer
6.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
7.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer Ab 60mm
8.	Tür Hinten - Links	Kratzer
9.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer Ab 60mm
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer Ab 60mm
11.	Heckklappe	1 Delle
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Tür Hinten - Rechts	Verschmutzt (leicht)
14.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
15.	Bordmappe	Fehlt

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

16.	Motordämmmaterial	Beschädigt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


Innen


Kofferraum



Kilometerstand


Felgen


Motorraum


Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Dach
Umweltschaden




1. Dach
Umweltschaden

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



2. Dach
1 Delle



3. Motorhaube
Kratzer



3. Motorhaube
Kratzer



3. Motorhaube
Kratzer



4. Stoßfänger Vorne
Verschmutzt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne
Verschmutzt (leicht)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



4. Stoßfänger Vorne
Verschmutzt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne
Verschmutzt (leicht)



5. A-Säule Vorne - Links
Kratzer



6. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer



7. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Ab 60mm



7. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Ab 60mm


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



8. Tür Hinten - Links
Kratzer



9. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



9. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter




10. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm




10. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



11. Heckklappe
1 Delle



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



13. Tür Hinten - Rechts
Verschmutzt (leicht)



14. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



16. Motordämmmaterial
Beschädigt