APPRAISAL REPORT



VEHICLE IDENTIFICATION

Driver name:	HM Tongeren
Make:	VOLVO
Model / version:	XC40
Wine:	YV1XZBBVFM2410968
Plate:	1YFR081
Mileage:	144543
SOH:	
First registration:	17/08/2020
Color:	PEBBLE GREY

ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?


DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES



















































WINE INFORMATION

Radio	Navigation system	14 speakers
Phone	Automatic transmission	7 reports

Front-wheel drive
Fog lights
Chrome window surround
Front diameter 19
Rear width 7.5
Petrol hybrid
132 kW
Parts delivered painted
Automatic day/night right-side rearview mirror
Heated front seats
Front left seat with memory settings
Rear parking assistance
Ouverture du coffre électriquement
Vitres portes arrière teintées foncées
Toit ouvrant électrique
Airbag de genoux
Keyless Entry
grille de calandre active Shutter-System
ceintures de sécurité de type B
pack éclairage intérieur
pare-chocs av/ar "Type Momentum"
T125/70 R 19 .. V
CAB CHARG SCHUKO 10A
système "Plug-in"

Directional spotlights
Headlight washers
Material: alloy
Rear diameter 19
Stationary heating
1477 cm3
179 hp
Front disc brakes
Automatic day/night interior rearview mirror
Electrically adjustable front left seat
Heated steering wheel
360° camera
Pare-brise chauffant
Vitres de custode teintées foncées
Toit ouvrant vitré panoramique
Avertisseur d'angle mort
boîte à gants verrouillable
rétroviseurs électrique "8D08"
appuis-tête av inclinables
poignées de portes éclairées
sièges ar chauffants
235/50 R 19 .. H
sortie d'échappement double cachée

LED spotlights
Heated front windshield washer nozzles
Reference letter (J)
Front width 7.5
Dual-zone automatic climate control
1.50 liters
Varnished mica
Automatic day/night left rearview mirror
Heated front left seat
Electrically adjustable front seats
Front parking assistance
Régulateur automatique de la distance
Lunette arrière teintée foncée
détecteur de pluie essuie-vitre
Barres de toit
depuis n°châssis 393 521
sièges baquet av
airbag passager désactivable
ceintures de sécurité à avance électrique "ERR"
grille de calandre "Type Inscription"
attache-remorque semi-électrique rabattable avec prise à 13 broches
avant 235/50 R 19 .. V arrière 255/45 R 19 .. V
Thaïlande

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	×	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	×
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	1	**Fast charging cables:**	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm		235/50R19 103V	Summer		?
Front right	5 mm		235/50R19 103V	Summer		?
Rear left	5 mm		235/50R19 103V	Summer		?
Rear right	5 mm		235/50R19 103V	Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Windscreen	Crack
3	Door FL	Grooved

Total: 2

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED


#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	×	×

Total: 1

DAMAGES DETAILS

2 - Windscreen - Crack





3 - Door FL - Grooved





1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®












SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

22/10/2026 14:59

