Informe de tasación



SEAT ARONA

1.0 TSI 81KW (110CV) STYLE XL

VIN	VSSZZZKJ6PR061624
Primera matriculación	9/8/2023
Kilometraje del vehículo	105.450 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/11/2026 11:19:05	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SEAT	Primera matriculación	9/8/2023
Modelo	ARONA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZKJ6PR061624	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	1,6 mm	BF Goodrich	205/60 R 16 96 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	1,6 mm	BF Goodrich	205/60 R 16 96 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 96 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 96 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



8 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar





9 | Piso Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar





10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





3 | Parabrisas

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Reparación Parabrisas**



4 | Faro Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**



5 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**




6 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



11 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




12 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



14 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



15 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




16 | Embell Puerta DEL DR


Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abrasión
Modo de reparación	Reparar + Pintar







18 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos



19 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



20 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales





