LAND ROVER Range Rover Evoque / 2018 / 5P / SUV 1.5 P300e PHEV BVA 4WD R-Dynamic SE

GR162FS **VIN SALZA2BT9PH227649** **41,105 km** **MEC Sep-23**

Petrol + Elect. Rechargeable **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**LandRover**
Modèle	**Evoque 2018**
Version	**1.5 P300e PHEV BVA 4WD R-Dynamic SE**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GR162FS**
VIN	**SALZA2BT9PH227649**
Réf. vendeur	**1135448**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Sep-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2020**
Kilométrage	**41,105 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Sep-25 · 28,355 km · Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Pile/Recyclage/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key, User's guide**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect. Rechargeable**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**227 KW**
Cylindrée	**1,498 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**8**
4 roues motrices	**Oui**
Couleur	**Dark Blue**
Teinte constructeur	**1DG - Portofino Blue**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-31-CASTELNAU-BTV**
Adresse	**EUROCENTRE, 1 Avenue DE L'EUROPE, CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, 31620**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Jul-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1623331**

Fiscalité & consommation

CO_2	**33 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**11**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**12 KWH**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,371 mm**
Largeur	**1,996 mm**
Hauteur	**1,649 mm**
Empattement	**2,681 mm**
Volume de chargement	**591 m3**
Poids à vide	**2,192 kg**
PTAC	**2,660 kg**

Dommages déclarés (19)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Rear left tyre	Torn	Replacement	
2	Head rest	Burn	Replacement	
3	Rear bumper	Fractured	Repair with paint	 +1
4	Rear-right door	Defective	Paint	 +11
5	Front-right door	Defective	Paint	 +2
6	Boot	Defective	Paint	 +2
7	Rear bumper	Fractured	Repair with paint	 +1
8	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	 +3
9	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	 +14
10	Dashboard	Scratch	Smart repair	
11	Entire seat driver	Scratch	Smart repair	
12	Seat Back - Passenger	Torn	Smart repair	
13	Seats	Stain	Cleaning	 +4
14	Hull of external mirror right	Scratch	Not defined	
15	Moulding rear bumper right side	Scratch	Polish	
16	Alloy wheels	Scratch	Not defined	 +5
17	Alloy wheels	Scratch	Not defined	
18	Moulding rear bumper left side	Scratch	Not defined	 +1
19	Rear bumper	Scratch	Not defined	 +3

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Pirelli	Normal	4.1 mm
Avant droit	Pirelli	Normal	4 mm
Arrière gauche	Pirelli	Normal	3.9 mm
Arrière droit	Pirelli	Normal	2.9 mm

Historique d'entretien (1)

Date	Kilométrage	Intervention
Sep-25	28,355 km	Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Pile / Recyclage / Révision


Options & équipements (21)

Équipement	Détail	Fourni en
Charging Cable	None	Option
Smart phone mirror link	Smartphone interface (apple carplay - android auto)	Option
Navigation system	Connected navigation pro	Option
Automatic air-conditionning	Two-zone climate control	Option
Electrically adjustable seats	Siège av gauche à réglages électriques (x 12, avec memory)	Option
Leather upholstery	Sellerie : cuir grenu (ebony)	Option
Electric boot/hatchback	Hayon / couvercle à commande électrique (ouverture + fermeture)	Option
Dead angle assistant	Rétroviseur ext avec système d'alerte angle mort si encadrement de porte	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation (traffic sign recognition)	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire (lane departure warning)	Option
Multifunction display screen	Incontrol touch pro système d'infodivertissement (ecran couleur)	Option
Led headlamp	Signature lumineuse à led	Option
Adaptative cruise control	Régulateur de vitesse adaptatif (acc) avec fonction stop - go	Option
Bird view camera-360°	Système d'assistance de conduite: aide au stationnement 360° (surveillance virtuelle)	Option
Parking sensor front/rear	Aide au stationnement av et ar	Option
Alloy wheels	Jantes alliage léger 8x20 (5 branches doubles, gloss mid silver, diamond turned)	Option
Panoramic roof	Toit panoramique (transparent) avec pare-soleil électrique	Option
Adaptive suspension	Terrain-response-system 2	Option
Drive Mode SelectIon	Système d'assistance de conduite: contrôle du couple d'entraînement (torque vectoring)	Option
4 Wheel Drive transmission mode	Mode de transmission transmission intégrale	Option

dkMjG3Q5B91H64Z1Q%3d&language=fr


Photos du véhicule



















Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:38. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









LandRover Evoque-18: GR162FS

N° Chassis:	**SALZA2BT9PH227649**	Version:	**LAND ROVER Range Rover Evoque / 2018 / 5P / SUV 1.5 P300e PHEV BVA 4WD R-Dynamic SE**
1ière MEC:	**18/09/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**41105**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Bleu Foncé**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**4x4**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride rechargeable**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Toit panoramique	
Nbre clés télécommandes	**2**	Cache bagages	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Cuir**

Pneu

Pneus d'été:	**235/50/20/104 W**			
	AVG	**Pirelli: 65%**	AVD	**Pirelli: 65%**
	ARG	**Pirelli: 65%**	ARD	**Pirelli: 80%**

Profondeur de pneu AVG	**4.1**
Profondeur de pneu AVD	**4.0**
Profondeur de pneu ARG	**3.9**
Profondeur de pneu ARD	**2.9**
Taille de pneu AVG	**235/50 R 20 104 W**
Taille de pneu AVD	**235/50 R 20 104 W**
Taille de pneu ARG	**235/50 R 20 104 W**
Taille de pneu ARD	**235/50 R 20 104 W**
Type de pneu AVG	**Toutes saisons**
Type de pneu AVD	**Toutes saisons**
Type de pneu ARG	**Toutes saisons**
Type de pneu ARD	**Toutes saisons**
Marque de pneu AVG	**264**
Marque de pneu AVD	**264**
Marque de pneu ARG	**264**
Marque de pneu ARD	**264**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**
		Runflat	**Non**

Intérieur, Tache, Nettoyer









Appui-tête ARD, Brûlé, E - Remplacer





Garnit. siège int G, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Revêtement dossier AVD, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Couvercle boite à gants, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable





Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Pneu ARG, Déchirure, E - Remplacer



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre
















Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre







Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Acceptable




Coffre / hayon, Mauvaise réparation, Peindre








Jupe AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)






Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)






Moulure de pare-chocs ARG, Griffe(s), Acceptable






Moulure de pare-chocs ARD, Griffe(s), 67 - Lustrage




Jupe AR, Griffe(s), Acceptable



