Historial del Vehiculo -2146-MJP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2146-MJP	30/07/2025	64652	SISTEMA FRENADO	Pinza freno dl dr
2146-MJP	30/07/2025	64652	SISTEMA FRENADO	Pastillas freno dl
2146-MJP	30/07/2025	64652	SISTEMA FRENADO	Juego discos freno del.
2146-MJP	30/07/2025	64652	SISTEMA FRENADO	M.O. General
2146-MJP	26/09/2023	2085	NEUMATICOS	M.O. General
2146-MJP	26/09/2023	2085	NEUMATICOS	Neumático dl dr - KUMHO ECOWING
2146-MJP	25/09/2025	70148	SISTEMA TRACCION	Tasas reciclado residuos
2146-MJP	25/09/2025	70148	SISTEMA TRACCION	Kit maza-disco embrague
2146-MJP	25/09/2025	70148	SISTEMA TRACCION	Aceite caja velocidades - GENERATION I - Nueva
2146-MJP	25/09/2025	70148	SISTEMA TRACCION	M.O. General
2146-MJP	25/09/2025	70148	SISTEMA TRACCION	Volante motor
2146-MJP	22/08/2025	67675	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 185/65R15 92V XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
2146-MJP	22/08/2025	67675	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 185/65R15 92V XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
2146-MJP	22/08/2025	67675	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 185/65R15 92V XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
2146-MJP	22/08/2025	67675	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 185/65R15 92V XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
2146-MJP	05/07/2026	85660	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
2146-MJP	05/07/2026	85660	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Másticos
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Filtro aceite
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Filtro antipolen
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 OEM
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Filtro combustible
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	Filtro aire
2146-MJP	04/08/2025	64652	REV 060.000	M.O. General

Informe de tasación



RENAULT EXPRESS

ADVANCE 1.5 BLUE DCI 55 KW (75 CV)

VIN	VF1RJK00570770350
Primera matriculación	28/7/2023
Kilometraje del vehículo	92.841 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 15:04:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	28/7/2023
Modelo	EXPRESS	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1RJK00570770350	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360








4 | Interior

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



Exterior





5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**





12 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales





