MACADAM

Ford * Trans.Custom FL'18

Voertuiginformatie

Merk:**Ford**
Kenteken:**VLR79K**
Versnellingsbak:**Handgeschakeld 6 versnellingen**
Kleur carrosserie:
Model:*** Trans.Custom FL'18**
Chassisnummer:**WF0YXXTTGYMR01248**
Type brandstof:**Diesel**
Vermogen:**96 kW**
Versie:**Tr.Cus.130 34 L2H1 H GB Trend**
1ste tenaamstelling**05-10-2021**
Kilometerstand:**241454 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Dak & andere	1
Interieur	2
Links	1
Rechts	1
Voorzijde	3

Commerciële foto's







VLR-79-K


VLR-79-K













Data en locatie delen ingeschakeld
241454 km




WF0YXXTTGYMR01248
VLR-79-















Opties volgens de inspecteur

Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Trekhaak**Ja**

Schade

Achterdeur L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Achterdeur R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Bumper A L hoek
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Bumper V R hoek
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde





Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere



Contactsleutel
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Scherm A L
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Side bar R
Kras(sen)
Vervangen
Rechts





Stoel compleet
Niet origineel
Vervangen
Interieur





Voorruit
Barst
Vervangen
Voorzijde







Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
215/55/16/107/T
Goodyear
2,9 mm
Voor Rechts
Zomer
215/55/16/107/T
Goodyear
4,7 mm
Achter Links
Zomer
215/55/16/107/T
Goodyear
3,3 mm
Achter Rechts
Zomer
215/55/16/107/T
Goodyear
7,1 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**2**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**202**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**N.v.t.**
Hoedenplank/rolhoes**N.v.t.**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**Ja**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**1**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.