DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Zustandsbericht


STELLANTIS

## Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestell-Nr. | VXKUSHPW2 TW005722 | Erstzulassung | 24.02.2026 | Außenfarbe | Tropikal Grün |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-KS3987 | Laufleistung | 21 433 km |
| Modell | MOKKA B EDITION 1.2 TURBO S/S 100KW 6G | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

## Auftragsdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerplatz | Sandmann Lähden | | | | |




## Lose Teile

| | |
|---|---|
| Bordwerkzeug | ✔ |
| Hutablage | ✔ |


## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|---|---|
| Schlüssel | ✔ |

## Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



## Außenschäden

**1**

| | |
|---|---|
| Bauteil | Nothilfekit Reserverad |
| Position | - |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen | - |

**2**

| | |
|---|---|
| Bauteil | Windschutzscheibe |
| Position | Vorne |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Stoßfänger |
| Position | Vorne |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Motorhaube |
| Position | Vorne |
| Beschreibung | Polieren |
| Anmerkungen | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Tür |
| Position | Vorne links |
| Beschreibung | SR Kratzer |
| Anmerkungen | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Felge glanzgedreht 17" |
| Position | Vorne links |
| Beschreibung | Kratzer |
| Anmerkungen | - |

## Sonstiges

**7**

| | |
|---|---|
| Bauteil | Lackvorbereitung |
| Position | - |
| Beschreibung | Lackierung |
| Anmerkungen | - |