

BMW SERIE 1

-

Immatriculation	**GS-493-QQ**
VIN	**WBA7K310105Y11251**
Kilométrage	**108 248 km**
Première immatriculation	**27/11/2023**
Couleur carrosserie	**Noir**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**TEA LE MEUX**	Date de l'inspection	**14/10/2026 10:01:55**
Adresse d'inspection	**Rue du Bois Barbier 60880 Le Meux**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**BMW**	Type de carrosserie	**Berline**
Modèle	**SERIE 1**	Nbre portes	**5**
VIN	**WBA7K310105Y11251**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**27/11/2023**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**108 248 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Noir**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Non**	Manuel d'utilisation	**Non**
Nbre clés total	**1**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**1**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS


Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Compresseur	**Oui**
Niveau carburant	**75**	Kit réparation	**Oui**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,3 mm	Continental	225/45 R 17 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	6,2 mm	Continental	225/45 R 17 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,9 mm	Continental	225/45 R 17 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,5 mm	Continental	225/45 R 17 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non

DOMMAGES






Pare-chocs AV

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**Le - Remplacer et peindre**





Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte AVD


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Aile ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**









Porte ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**







Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**





Pare-chocs AR


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**





Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Forfait**








Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**







Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**








Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Garnit. couvercle AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Aile ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES





