TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 47975814
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir

YV1UZM1V1S1068436

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	59.662 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell	XC60	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2027
Vehicle Identification number	YV1UZM1V1S1068436	**Leistung**	184 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	19.09.2024	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	07/2025, 33.402 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (33402km - 3402km überzogen)
2	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - Smart Repair
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern
8	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47975814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 105V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Wartung überfällig

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47975814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	XC60	**Laufleistung (abgelesen)**	59.662 km
Vehicle Identification number	YV1UZM1V1S1068436	**Erstzulassung**	19.09.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47975814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47975814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47975814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47975814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerrorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5	235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5	235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5	255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5	255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5	265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

54. Fahrzeug ausgestattet mit: ESS, DDAW, ISA, AIF, AEBS, ELKS, RDKS, EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0175478
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge


Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZM1
	Version:	UZM1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) ( ):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_246M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI2X6CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1UZM1V1S1068436
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240820
	mit dem in der am:	20240510
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1220*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240820 (Datum)



Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1643 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1900 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2022 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1210 kg
2: 1270 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1 Deichselanhängers: 2400 kg
18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T11
22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm^3
26. Kraftstoff: Benzin
26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor: Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 184 kW bei 5400 min^{-1}
27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 6.1 kW
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1649 mm 2. 1653 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:
Vorne: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1
Hinten: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

VOLVO

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min^{-1}
Drive-by: 68 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 EB
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
47.1.1 Prüfmasse: 2092 kg
47.1.2 Querschnittsfläche: 2.610 m^2
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 : N/A cm^2
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 145.8 N
47.1.3.1 f1 0.392 N/(km ^{2}
47.1.3.2 f2 0.04112 N/(km/h)
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{psc}): N/A
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
270.0	10.6	6.4	10.8		0.44	0.48^{E+11}

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m^{-1}
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	259 g/km	11.5 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	170 g/km	7.5 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	151 g/km	6.7 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	180 g/km	8 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	180 g/km	8 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein
49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
49.3.2 Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen
(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
49.3.2.2 Einsparungen durch WLPT: