Historial del Vehiculo -1642-MKB

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
1642-MKB	29/02/2024	16775	REV 015.000	Aceite motor - 00W20 API
1642-MKB	29/02/2024	16775	REV 015.000	Líquido lavaparabrisas
1642-MKB	29/02/2024	16775	REV 015.000	Arandela / tapón cárter
1642-MKB	29/02/2024	16775	REV 015.000	MANO DE OBRA
1642-MKB	29/02/2024	16775	REV 015.000	Tasas reciclado residuos
1642-MKB	29/02/2024	16775	REV 015.000	Filtro aceite - Nueva
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Filtro antipolen - Nueva
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 API
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Líquido accionamiento embrague - DOT4 OEM - Nueva
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Filtro aceite - Nueva
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	MANO DE OBRA
1642-MKB	26/07/2024	34218	REV 030.000	Rellenar niveles
1642-MKB	24/11/2025	84935	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
1642-MKB	24/11/2025	84935	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 205/55 WR16 PRIMACY 5 TL 91W / Turismo/ VERANO
1642-MKB	24/11/2025	84935	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 205/55 WR16 PRIMACY 5 TL 91W / Turismo/ VERANO
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	Arandela / tapón cárter
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	Filtro aceite - Nueva
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	Filtro antipolen - Nueva
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	Serv inspección 90000 KM
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	M.O. General
1642-MKB	23/03/2026	98914	MANTENIMIENTO	Aceite motor - 00W30 ACEA
1642-MKB	11/12/2024	48352	REV 045.000	ARANDELA
1642-MKB	11/12/2024	48352	REV 045.000	ACEITE
1642-MKB	11/12/2024	48352	REV 045.000	MANO DE OBRA
1642-MKB	11/12/2024	48352	REV 045.000	FILTRO ACEITE
1642-MKB	11/12/2024	48352	REV 045.000	SIGAUS
1642-MKB	11/12/2024	48352	REV 045.000	NIVELES
1642-MKB	10/09/2026	119629	BATERIA	Batería
1642-MKB	10/09/2026	119629	BATERIA	M.O. General
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	FILTRO DE ACEITE REF: F026407142
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Tasas reciclado residuos
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	FILTRO DE POLEN REF: 1987435097
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Líquido accionamiento embrague - DOT3 OEM - Nueva
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 API
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	FILTRO DE AIRE REF: F026400766
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Rellenar niveles
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	MANO DE OBRA
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1642-MKB	06/06/2025	64829	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
1642-MKB	01/12/2025	84935	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
1642-MKB	01/12/2025	84935	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl

Informe de tasación



HYUNDAI I30

1.0 TGDI 48V KLASS 5P BER

VIN	TMAH351BAPJ213487
Primera matriculación	29/8/2023
Kilometraje del vehículo	121.814 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 11:48:50	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	29/8/2023
Modelo	I30	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	TMAH351BAPJ213487	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Exterior


1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable






5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



8 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Llano
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales



