Opel

ASTRA SPORTS TOURER 1.2 TURBO

VIN: VXKFRHNSLP1075757



Description

N° d'immatriculation GW-765-BX	**Date de 1ère immatriculation** 29/03/2024	**Odomètre** 83708 km
Couleur Noir	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection HERTZ ORLY	**Date de l'inspection** 30/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 01/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation



003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation



004	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation



005	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



006	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair



007	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture




009	Poignée de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



010	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



011	Bas de caisse / Arrière Droit	Rayure	Peinture



012	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation



013	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

014	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Kit réparation pneumatique complet

Pneus principaux

Avant Gauche	BFGOODRICH	225/45/17 V Été	4.5 mm
Avant Droit	BFGOODRICH	225/45/17 V Été	4.5 mm
Arrière Gauche	BFGOODRICH	225/45/17 V Été	6 mm
Arrière Droit	BFGOODRICH	225/45/17 V Été	6 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos




Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Autre



Aile / Arrière Gauche / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Poignée de porte / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.