DEKRA-Nr: 0492 / 059101 / 2026 / B089656000040 vom 20.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Salzstr. 8a, 99086 Erfurt


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Erfurt
Salzstr. 8a
99086 Erfurt
Telefon 0361 / 7432-300
Fax 0361 / 7432-555
E-Mail erfurt.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Christian Thomas
Tel. direkt 03617432-300
Tel. mobil 01747715937

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **EF AS353** **FIN** **KNAB251AAPT082930**

Vorgang

Kunden-Nr.	0215437671
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	06.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	20.10.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Christian Thomas bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Erfurt, Salzstr. 8a, 99086 Erfurt, im Beisein von Herrn Alkhateeb.
Bewertet auf	20.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 32377085 Auftragsnummer ELSRM006999 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.059,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.730,25 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-2.059,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.730,25 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-200 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 277 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Kotflügel vorn rechts, Stoßfänger vorn und hinten (Restreparaturspuren erkennbar)
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.10.2023	Letzte Zulassung	17.10.2023
Fahrzeugart	Anhänger sonstige	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Picanto (JA)(2017->) / Picanto 1.2 Edition 7 (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAB251AAPT082930	HSN / TSN	2233 / AAN
DAT €uropa-Code®	014250130070003	DAT Marktindex	DE007 6369
Km-Stand abgelesen	55055	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	62	Hubraum (ccm)	1197
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / UD	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	175 / 65 R 14 86 H	Lassa / Multiways 2	A /O	7 mm
	rechts	175 / 65 R 14 86 H	Lassa / Multiways 2	A /O	7 mm
2	links	175 / 65 R 14 82 T	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	7 mm
	rechts	175 / 65 R 14 82 T	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung


Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 40 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn 14", Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fensterheber elektrisch vorn, Fernentriegelung Tankklappe, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Getränkehalter, Gurtstraffer (vorn), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill, Rahmen Silber, Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT, Radio & Klima-Paket, Reifen 175/65 R14 ..T, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonderlackierung Clear White, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Stahlfelgen 5,5x14, Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11.08.2026 bei Kilometerstand 44.696

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. HU fällig (10/2026), erneuern (Bild 8)	109,24	130	100	-109,24	-130,00
2. Lackaufbereitung, Lack reinigen, polieren (Bild 14, 15)	168,07	200	100	-168,07	-200,00
3. Antennenstab, Tierverbiss, erneuern (Bild 11)	19,33	23	100	-19,33	-23,00
4. Sitzbezug und Sitzpolster vorn links, Brandlöcher, erneuern (Bild 12, 13)	268,91	320	100	-268,91	-320,00
5. Scheinwerfer vorn rechts, zerkratzt,					

erneuern (Bild 19, 20)	344,54	410	100	-344,54	-410,00
6. Motor undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24)	294,12	350	100	-294,12	-350,00
7. Stoßfänger hinten, Befestigung mangelhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23)	67,23	80	100	-67,23	-80,00
8. Rückfahrscheinwerfer hinten rechts, Befestigung mangelhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 22)	67,23	80	100	-67,23	-80,00
9. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 21)	105,04	125	100	-105,04	-125,00
10. Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern (Bild 16)	60,50	72	100	-60,50	-72,00
11. Felge hinten links Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern (Bild 17)	60,50	72	100	-60,50	-72,00
12. Felge vorne links Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern (Bild 18)	60,50	72	100	-60,50	-72,00
13. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 9, 10)	105,04	125	100	-105,04	-125,00
Gesamt	**1.730,25**	**2.059**		**-1.730,25**	**-2.059,00**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) **-200 EUR**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Thomas

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 8 : HU fällig (10/2026)



Bild 9 : Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 10 : Innenraum, verschmutzt, reinigen




Bild 11 : Antennenstab, Tierverbiss




Bild 12 : Sitzbezug und Sitzpolster vorn links, Brandlöcher




Bild 13 : Sitzbezug und Sitzpolster vorn links, Brandlöcher




Bild 14 : Lackaufbereitung, Lack reinigen




Bild 15 : Lackaufbereitung, Lack reinigen



Bild 16 : Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern




Bild 17 : Felge hinten links Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern



Bild 18 : Felge vorne links Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern




Bild 19 : Scheinwerfer vorn rechts, zerkratzt




Bild 20 : Scheinwerfer vorn rechts, zerkratzt




Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 22 : Rückfahrscheinwerfer hinten rechts, Befestigung mangelhaft



Bild 23 : Stoßfänger hinten, Befestigung mangelhaft



Bild 24 : Motor undicht

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	EF -AS 0353	Fahrgestell-Nummer:	KNAB251AAPT082930
Vertrags-Nummer:	32377085	Erstzulassung:	17.10.2023
Internes KZ:	15116664	Kilometer-Stand:	55055

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Schneeweiß Uni | Polsterung: Sitzbezüge Stoff | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**12.092,44**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Schneeweiß Uni	0,00
Sitzbezüge Stoff	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**12.092,44**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**14.390,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	14.390,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	62 / 84	Hubraum:	1197
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	127
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	173	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,50
Leergewicht (kg):	983	zul. Gewicht (kg):	1415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **32377085**
Amtliches Kennzeichen: EF -AS 0353

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
30.06.2026	9060004596	Fremdverschulden	Frontschaden	Nein	Nein
29.06.2026	9060004595	Eigenverschulden	Heckschaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **32377085**
Amtliches Kennzeichen: EF -AS 0353

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer