Lynk & Co 01


Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	**Nero**
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E79PE044412**
Carburante:	**Ibrido plug-in**	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**30/08/2023**
Chilometraggio:	**67210 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Dietro/posteriore	3
Interni	1
Ruote	4


Immagini commerciali












Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**

Danni


Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote










Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote







Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Cofano Post.
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore




Fodera cuscino sedile ant. Dx
Bruciato
Sostituire
Interni

Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore




Parabrezza
Rotto
Sostituire
Davanti





Paraurti post.
Graffiatura
Verniciatura
Dietro/posteriore





Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
N.d.
5,0 mm

Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
N.d.
5,0 mm

Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
N.d.
5,0 mm

Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
N.d.
5,0 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Colore Carrozzeria	**Nero**	Copribagagli	**sì**
Libretto di circolazione	**sì**	Libretto di circolazione	**Originale**
Libretto di manutenzione	**N/A**	Livello carburante	**0**
Motore funzionante	**sì**	Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**	Numero di chiavi totali	**3**
Numero di poggiateste rimuovibili	**5**	Numero di porte	**5**
Numero di posti	**5**	Tipo di vernice	**metallico**

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.