Historial del Vehiculo -1250-MKN

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO IZDO. DOBLE OPTICA D/3-20
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. FRENTE DEL. 48V
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	86510G4500 - CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/3-20
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	86513G4000 - SOPORTE IZQ.PARAG.D. A ALDI
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/3-20
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	92101G4510 - FARO IZDO. DOBLE OPTICA D/3-20
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. FRENTE DEL. 48V
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA. C/SOP.SUP+REF.INF.
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA. C/SOP.SUP+REF.INF.
1250-MKN	04/03/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/3-20
1250-MKN	17/05/2024	14958	MAN	REV 015.000	Filtro aceite - Nueva
1250-MKN	17/05/2024	14958	MAN	REV 015.000	Arandela / tapón cárter
1250-MKN	17/05/2024	14958	MAN	REV 015.000	Aceite motor - 00W20 API
1250-MKN	17/05/2024	14958	MAN	REV 015.000	MANO DE OBRA
1250-MKN	17/05/2024	14958	MAN	REV 015.000	Tasas reciclado residuos
1250-MKN	17/05/2024	14958	MAN	REV 015.000	Serv inspección 15000 KM
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Filtro aceite - Nueva
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 API
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Filtro antipolen - Nueva
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	Líquido frenos - DOT3 OEM - Nueva
1250-MKN	25/10/2024	30044	MAN	REV 030.000	MANO DE OBRA
1250-MKN	26/04/2025	31000	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / AMBASSADOR / 205/55 R 16 91 H / Verano / Normal / Turismo
1250-MKN	26/04/2025	31000	NEU	SERV. NEUMATICOS	TASA DE RECICLAJE
1250-MKN	26/04/2025	31000	NEU	SERV. NEUMATICOS	MONTAJE/EQULIBRADO/VALVULA/ALINEADO/RECOG.-ENTREGA
1250-MKN	26/04/2025	31000	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / AMBASSADOR / 205/55 R 16 91 H / Verano / Normal / Turismo
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	Filtro aceite - ECONOMIC - Economic
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	Arandela / tapón cárter
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	Líquido lavaparabrisas
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	Aceite motor - 00W20 API
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	MANO DE OBRA
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	Serv inspección 45000 KM
1250-MKN	23/05/2025	45306	MAN	REV 045.000	Tasas reciclado residuos

1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 API
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Filtro aire - BOSCH - Rec.Plat. GIRA - Nueva
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Rellenar niveles
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Líquido accionamiento embrague - DOT3 OEM - Nueva
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Filtro aceite - MANN - Rec.Plat. GIRA - Nueva
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Tasas reciclado residuos
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl - Magneti Marelli - Rec.Plat. AZELER
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Tornillo -
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAI	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Filtro antipolen - Nueva
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1250-MKN	07/11/2025	63596	MAN	REV 060.000	MANO DE OBRA
1250-MKN	02/03/2026	72900	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 205 55 VR16 94 V / Turismo TODO TIEMPO
1250-MKN	02/03/2026	72900	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 205 55 VR16 94 V / Turismo TODO TIEMPO
1250-MKN	02/03/2026	72900	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
1250-MKN	02/03/2026	72900	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 205 55 VR16 94 V / Turismo TODO TIEMPO
1250-MKN	02/03/2026	72900	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 205 55 VR16 94 V / Turismo TODO TIEMPO
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. GIRA - Nueva
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Tasas reciclado residuos
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Arandela / tapón cárter
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Aceite motor - 00W20 API
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	MANO DE OBRA
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Bujía
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Serv inspección 75000 KM
1250-MKN	17/04/2026	77656	MAN	REV 075.000	Rellenar niveles
1250-MKN	07/08/2026	89293	FFP	SISTEMA ELECTRICO	Batería 12V
1250-MKN	07/08/2026	89293	FFP	SISTEMA ELECTRICO	M.O
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Rellenar niveles
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Aceite motor - 00W20 API
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	MANO DE OBRA
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Tasas reciclado residuos
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Filtro aceite - Nueva
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
1250-MKN	04/09/2026	92966	MAN	REV 090.000	Filtro antipolen - Nueva

Informe de tasación



HYUNDAI I30

1.0 TGDI 48V KLASS 5P FAM

VIN	TMAH381BAPJ147126
Primera matriculación	27/9/2023
Kilometraje del vehículo	95.905 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 14:49:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	27/9/2023
Modelo	I30	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	TMAH381BAPJ147126	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,6 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,9 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,9 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,2 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior






3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Espoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Capó

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



6 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



7 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar






10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Revestimiento del Paragolpes Tras Ctro

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



16 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



17 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



18 | Llanta alu Tras lz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales





