INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6597NKJ / WBA41FR010FW27661 / FW27661

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.458

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6597NKJ | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/19	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/19	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/19	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/19	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6597NKJ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6597NKJ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	32,19	10,00	28,97 €
5. Neumático dl iz - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	222,63	10,00	218,07 €
6. Neumático dl dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	222,63	10,00	218,07 €
7. Neumático tr dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	222,63	10,00	219,61 €
8. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
10. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
12. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.08 h.	17,28	0,00		185,91 €
13. Paragolpes tr (zona inf)	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
14. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
21. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
23. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**2501,62 €**

* Faltantes en color naranja

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6597NKJ | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,64 h.	294,14 €
Total material pintura	-	32,10 €
Total Mano de Obra Pintura	7,58 h.	291,82 €
Total Recambios	-	993,59 €
Descuento recambios aplicado	-	264,72 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	890,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6597 NKJ


6597 NKJ


420d
6597 NKJ


6597 NKJ






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
952 km
0
1
10:29
10
Valores desd. inic. viaje
1.3
l/h
Total 22458 km
0.7 km
Power %
75
50
25
0
P
Tapa del maletero abierta.
+18.5 °C


RESUME
CANCEL
SET
AIRBAG
Buscar aquí
Campeonatos
22.0°
22.0°
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
MEDIA
BACK
OPTION

AUTO H
SPORT
COMFORT
ECO PRO
OFF
BACK
MEDIA
HOME
OPTION
MAP
MAX
REAR
Buscar aquí
22.0°
AUTO OFF
Ciempozuelos
Sin señal.
10:23
591m
100m
22.0°
SYNC






BMW
TwinPower Turbo
BMW
BMW
5164 7422287 11
3245.

©WARNER BROS. INC.
1992 7661

BMW SERIES 1
Diesel
White
+34 871 180 192
No
LIM
Automatic
Summer
6592NKJ




ConnectedDrive


Sin señal.
10:30
C/ Laurel
C/ del Cedro
C/ del Olmo
Ctra. Buzanca
Ca. Buzanca
Buscar aquí
22.0°
AUTO OFF
Ciempozuelos
590 m
100 m
22.0°
SYNC


0


865





6.27


OR BMW 3110
6888858 03


ST-S






GOODYEAR
DOT
B M W






BMW




GOODYEAR
Manheim
COX AUTOMOTIVE


GOODYEAR
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
Cox Automotive


GOODYEAR
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim

Manheim


Manheim

BMW

Manheim



Mannheim

Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE
RADIAL
TUBELESS
MADE IN GERMANY


Manheim
COX AUTOMOTIVE
RADIAL
TUBELESS
MADE IN GERMANY


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive

Manheim
CON AUTOMOTIVE


ASYMMETRIC
Manheim
Com Automotive


Manheim
CAR AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE