Vehiculo: 5627NBF

N.Peritacion : 000088145

Modelo: OPEL VIVARO 2.0 TD 132KW AUTO XL 4P 9 PLAZAS TITANIUM GRE
Bastidor: VXEVKEHZ6SZ024110 Kilometros: 49987
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26437
Fecha: 07/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	08/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
601	NEUMATICO DEL DCHO	125.89	10 %	113.30
472	FARO NIEBLA DEL IZQ	94.44	10 %	85.00
602	NEUMATICO DEL IZQ	125.89	10 %	113.30

TOTAL
311.6 €

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
1046	ASIDERO ASIENTOS TRASEROS	10.1	10 %	9.09
1046	ASIDERO ASIENTOS TRASEROS	13.49	10 %	12.14
543	GUARNECIDO INTERIOR FALDON	141.4	10 %	127.26
1119	TAPA ISOFIX TRASERA	61.29	10 %	55.16

TOTAL
203.65 €

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE T,DCHA	Leve	Limpieza	25.00	25.00

TOTAL
25 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
TAPACUBOS TRA DCH	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUERTA TRAS DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.80	48.56		118.76
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.44	36.15		92.31
TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE T,DCHA	Leve	Limpieza	39.00		39.00				
ASIDERO ASIENTOS TRASEROS	Faltante	Faltante	39.00		39.00				
ASIDERO ASIENTOS TRASEROS	Faltante	Faltante	39.00		39.00				
TAPACUBOS DEL DCHO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
NEUMATICO DEL DCHO	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.60	23.4
CAPOT	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
FARO NIEBLA DEL IZQ	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.70	27.3
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.83	44.27	0.70	103.94
NEUMATICO DEL IZQ	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.60	23.4
PUERTA DEL IZQ	No Valorable	Pintar	39.00		39.00	1.20	34.56		81.36
PUERTA TRAS IZQ	Limpieza	Pulir	39.00		39.00			0.40	15.6
TAPACUBOS TRA IZQ	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUNTA PARAGOLPES T. IZQ	Leve	Reparar	39.00	1.00	39.00	0.50	12.45		70.95
PARAGOLPES TRASERO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PORTON	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.70	67.93		173.23
GUARNECIDO INTERIOR FALDON	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.40	15.6
TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
TAPA ISOFIX TRASERA	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.20	7.8
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
792.65 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
311.6 €	203.65 €	25 €	1 Hrs	9.47 Hrs	243.92 €	3.6 Hrs	0 €	1332.9	279.91	1612.81 €


Mas Informacion

Observaciones
MONTA LOCALIZADOR GPS//

Imagenes de Peritacion



















6 tapas isofix
Gestacar


6 tapas isofix
Gestacar


Gestacar


TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA
Gestacar


TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA
Gestacar


Tapa guarnecido lateral tras
Gestacar


PORTON
Gestacar


PORTON
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PRIMACY
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRAS IZQ
Gestacar


PUERTA DEL IZQ
Gestacar


PUERTA DEL IZQ
Gestacar


PUERTA DEL IZQ
Gestacar


NEUMATICO DEL IZQ
Gestacar


NEUMATICO DEL IZQ
Gestacar


PARAGOLPES DE ANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DE ANTERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar






AUTOMOBILES PEUGEOT
VXEVKEHZGSZ024110
2901 KG
4001 KG
1 – 1500 KG
2 – 1500 KG











TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE TOCHA


TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE TDCHA
Gestacar


ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


TAPACUBOS TRA DCH
Gestacar