H O J A  D E  C O N T R O L **NR 99529XCGHC** 28/10/2026

REFERENCIA G1527-00008 **AUDATRANSFER: B5DCE1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FABRICANTE | BMW | IX2 (U10) BEV | | XDRIVE30 | |
| NR CHASIS | WBY71GN0105659669 | MATRIC. | 3186NNV | CÓDIGO TIPO | 12X51 |
| KILÓMETROS | 8081 | | | | |
| **CÓDIGO ABONADO** | 129604 | TERMINAL | 80009 | CLASS REL. | 619 |
| **FECHA TRANSMISIÓN** | 28/10/2026 | | | | |

**CÓDIGOS CARACTERÍSTICAS EQUIPO**

CÓDIGOS ACTIVOS A9 D4 D8 D9 Y4

**CARACTERÍSTICAS EQUIPO NO MARCADAS QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO**

R2 NEUMAT.205/65 R17..Y R5 NEUMAT.225/55 R18..Y R6 NEUMAT.245/40 R20..Y
R7 NEUMAT.245/45 R19..Y RA NEUM.245/35 R21..Y Y6 CONTR.PRESION NEUMAT
Y8 PIEZAS A PINT.DESMON

**POSICIONES DOCUMENTO BASE**

PRECIO TARIFA PIEZA E 7228 205/65 R 17 .. H
POSICIONES ADICIONALES N 1566 IN/ N 1662 IN/ N 1738 IN/ N 1865 IN/
N 1866 IN/ N 1961 IN/ N 1962 IN/ N 2583 IN/
N 2585 IN/ N 2595 IN/

**INFORMACIÓN PIEZAS REPARADAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1482 | PUERTA DL.D. | 00075119 | BALANCE E-I | 640,55 |
| E | 1781 | PUERTA TR.I. | 00075649 | BALANCE E-I | 658,35 |
| E | 1782 | PUERTA TR.D. | 00075649 | BALANCE E-I | 642,31 |

**PINTURA**

TIPO FABRICANTE BICAPA METALICO

DAÑO MEDIO LI 1482 / LI 1781 / LI 1782 / LI 2583 /
LI 2585 / LI 2595 /

**PRECIOS HORA**

| | |
|---|---|
| CHAPA/MECÁNICA | 38,50 |
| PINTURA | 38,50 |

**CÓDIGOS OPCIONALES**

CÓDIGOS ACTIVOS 24 20 40 11 IV 21

**FECHA TARIFA DE RECAMBIOS** 05/10/2026

**TOTAL VALORADO** 1.130,60

**NÚMERO POSICIONES**

TOTAL INTRODUCIDAS 27
MODIFICADAS POR USUARIO 1

**POSICIONES INTRODUCIDAS**

| | | |
|---|---|---|
| I 1000 SRP PARAGOLPES DD 40,00 | I 1000 RLP FARO DI 50,00 | E 1000 BALIZA EMERGENCIA 30,00 |
| I 1000 SRP CAPÓ DL 40,00 | I 1000 FF LLANTA DD 150,00 | I 1000 SRP PUERTA DI 40,00 |
| I 1000 RLP FARO DD 50,00 | I 1482 3 | LI 1482 |
| N 1566 | N 1662 | N 1738 |
| I 1781 2 | LI 1781 | I 1782 7 |
| LI 1782 | N 1865 | N 1866 |
| N 1961 | N 1962 | LI 2583 |
| N 2583 | LI 2585 | N 2585 |
| LI 2595 | N 2595 | E 7228 134,43 |

OFFLINE SISTEMA AUDATEX

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| REFERENCIA | G1527-00008 |

DATOS VEHÍCULO

| | | |
|---|---|---|
| FABRICANTE | BMW | |
| MODELO / TIPO | IX2 (U10) BEV | /XDRIVE30 |
| MATRICULA | 3186NNV | |
| NÚMERO CHASIS | WBY71GN0105659669 | |
| FECHA MATRICULACIÓN | 02/06/2026 | |
| KILÓMETROS | 8081 | |

OBSERVACIONES

1 Llave principal
Carpeta: Si
Manual: No
Documentación original: No
Jgo. rep. neumático: Si
Antirrobo: Si
Vh equipa cable de carga rápida
Neumáticos dl: Nexen 245/45 R19 102Y
Neumático tr: Nexen 245/45 R19 102Y

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S U B T O T A L | | | Euros | 1.163,49 |
| T O T A L D E S C U E N T O S | | | Euros | -32,89 |
| T O T A L S I N I V A C O N D E S C U E N T O S | | | Euros | 1.130,60 |
| | | 21 % IVA | Euros | 237,43 |
| SUMA TOTAL | | CON IVA | Euros | 1.368,03 |
| SUMA TOTAL | | | Euros | 1.368,03 |

28/10/2026

**REFERENCIA** G1527-00008

MATRIC. 3186NNV
NR CHASIS WBY71GN0105659669
FABRICANTE BMW
MODELO IX2 (U10) BEV
VARIANTE XDRIVE30
CÓDIGO TIPO 12X51 **AT. B5DCE1**

**CARACTERÍSTICAS EQUIPO**

DESDE 12/2025 PAQUETE M SPORT PAQUETE INT.M
PAQUETE EXT.M BICAPA METALICO

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

FECHA TARIFA 05/10/2026

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CANT. | DTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| NEUMATICO DL.D. | 205/65 R 17 .. H | 1,00 | 20 | 134,43 * |
| BALIZA EMERGENCIA | SUSTITUIR | 1,00 | 20 | 30,00 * |
| TOTAL PIEZAS | | | | 164,43 |

INFORMACIÓN:
EST - Los precios indicados para este fabricante son una estimación basada en mercado europeo.

M.O. CHAPA/MECÁNICA 12 UT = 1 HORA PRECIO = 38,50 Euros/HORA

| DESGLOSE MANO DE OBRA | UT | IMPORTE TRABAJO |
|---|---|---|
| OPERACION PRINCIPAL: TIEMPO COMPLEM. | 2 | 6,42 |
| LAMELUNAS PUERTA TR.EXT.I.: DES-MONTAR | 1 | 3,21 |
| TIRADOR PUERTA TRAS.I.: DES-MONTAR | 1 | 3,21 |
| REVESTIMIENTO PUERTA DEL.D.: DES-MONTAR | 3 | 9,63 |
| LAMELUNAS EXT.PUERTA DL.D.:DES-MONTAR | 5 | 16,04 |
| TIRADOR PUERTA DEL.D.: DES-MONTAR | 1 | 3,21 |
| LAMELUNAS PUERTA TR.EXT.D.: DES-MONTAR | 1 | 3,21 |
| TIRADOR PUERTA TRAS.D.: DES-MONTAR | 1 | 3,21 |
| REVESTIMIENTO PARAGOLPES TR.: DES-MONTAR | 9 | 28,88 |
| REVESTIMIENTO INF.PARAGOLPES TR.:DES-MON | 2 | 6,42 |
| REVESTIMIENTO I.PARAGOLPES TR.: DES-MON. | 1 | 3,21 |
| RUEDA DEL.DER.: DES-MONTAR | 1 | 3,21 |
| NEUMATICO/LLANTA DELANTERA D.:DES-MONTAR | 4 | 12,83 |
| RLP FARO DI REPARAR | | 50,00 * |
| FF LLANTA DD REPARAR | | 150,00 * |
| SRP PUERTA DI REPARAR | | 40,00 * |
| RLP FARO DD REPARAR | | 50,00 * |
| SRP CAP DL REPARAR | | 40,00 * |
| SRP PARAGOLPES DD REPARAR | | 40,00 * |
| PUERTA DL.D. REPARAR | 3 * | 9,63 |
| PUERTA TR.I. REPARAR | 2 * | 6,42 |
| PUERTA TR.D. REPARAR | 7 * | 22,46 |
| TOTAL M.O. CH/MEC. | 44,00 UT | 511,18 |

**PINTURA FABRICANTE** **BICAPA METALICO**

RESUMEN M.O PINTURA TIEMPO 12 UT = 1 HORA
PRECIO = 38,5 Euros/HORA

| DESCRIPCIÓN | UT | IMPORTE TRABAJO |
|---|---|---|
| PUERTA DL.D. - PINTAR NIVEL 3 | | 99.46 |
| PUERTA TR.I. - PINTAR NIVEL 3 | | 89.83 |
| PUERTA TR.D. - PINTAR NIVEL 3 | | 89.83 |
| REVES.PARAGOLPES TR. - PINTAR NIVEL 3 | | 35.29 |
| REVES.INF.PARAG.TR. - PINTAR NIVEL 3 | | 38.5 |
| REVEST.I.PARAGOL.TR. - PINTAR NIVEL 3 | | 12.83 |
| TIEMPO COMPLEM.PARAUN TRABAJO PRINCIPAL | | 73.79 |

| R E S U M E N F I N A L | Euros | Euros |
|---|---|---|
| REPUESTOS | 164,43 | |
| TOTAL MATERIALES | | 164,43 |

M.O. CHAPA/MECÁNICA TIEMPO BASE

CARROCERIA
37 UT x 38,50 Euros/H
MECÁNICA
7 UT x 38,50 Euros/H

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE | 141,18 | |
| IMPORTE FIJO M.O. | 370,00 | |
| TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA | | 511,18 |

PINTURA

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE M.O. | 439,53 | |
| MATERIAL DE PINTURA | 48,35 | |
| Material de pintura (% M.O. ) 11.00% | 48,35 | |
| TOTAL PINTURA | | 487,88 |
| SUBTOTAL | | 1.163,49 |

DESCUENTOS

| | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | | |
| CHAPA 20.00% | -32,89 | |
| TOTAL DTO. MATERIALES | -32,89 | |
| TOTAL DESCUENTOS | | -32,89 |
| **SUMA TOTAL** **SIN IVA** **Euros** | | 1.130,60 |
| 21 % IVA Euros | 237,43 | |
| SUMA TOTAL CON IVA Euros | 1.368,03 | |
| SUMA TOTAL | | 1.368,03 |

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 15 h. 5 min.
**AUDATRANSFER: B5DCE1**

**I M P O R T A N T E**

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO: NEUMÁTICOS
* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.


3186 NNV


3186 NNV


3186 NNV
E
2X1


iX2
3186 NNV





220 km/h
180
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desd. inic. viaje
0.6 kWh/h
Total 8081 km
0.9 km
Datos de conducción
ePower % 100
75
CONTENT
HEAD-UP
Tapa del maletero abierta.
93%
9:28
10
P
READY
447 km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

Sin señal 9:28

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

ℹ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

– OFF + – OFF +

MAX


Actualización lista para instalar
Instale su actualización en pocos pa
Indicaciones de la versión
Búsqueda
OFF
OFF

Búsqueda

OFF

OFF






BMW i

Made in
Germany
iX2 eDrive20
475

--

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00371
WBY71GN0105659669
2460 kg
3210 kg
1- 1225 kg
2- 1295 kg


BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986




BMW


MEDIA
TEL
NAV
Sin señal
9:30
Búsqueda
- OFF +
- OFF +




km/h
0

Tapa del maletero abierta.


MAXXIS




6.85


OUTSIDE
NEXEN
N'FERA Sport


OUTSIDE
NEXEN


245/45R19
NFERA
NEXEN


NEXEN
N'FERA Sport




Manheim


96 NNV
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mannheim
CDN Manufacturing


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


TRACTION
Manheim
COX AUTOMOTIVE


TRACTION A
TEMPE
HJ 1126
Manheim


TRACTION A
TEMPERATURE
TREADWEAR 200
Manheim
CDX AUTOMOTIVE


BMW
Manheim


BMW
Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE