Austral Techno 1.2 E-TECH Hybrid 200CV BVA6 6E

GQ832RT | VIN VF1RHN00471602075 | 149,784 km | MEC Aug-23 | Petrol + Elect | Automatic



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Pare-brise — Scaled paint / Replacement
- Pare-brise — Impact / Replacement

Identification

Marque	**Renault**
Modèle	**Austral (2022)**
Version	**TECHNO E-TECH HYBRIDE 200 -23**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GQ832RT**
VIN	**VF1RHN00471602075**
Réf. vendeur	**1157911**
Propriétaire	**FLEET_SERVICES**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Aug-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2022**
Kilométrage	**149,784 km**
Date relevé km	**Aug-26**
Dernier entretien	**Mar-26 · 132,953 km · Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes freins AV/Révision intermédiaire**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**147 KW**
Cylindrée	**1,199 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Grey**
Teinte constructeur	**TEKQG - GRIS SCHISTE**
Carrosserie	**Crossover**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-01-AMBERIEU-CAT**
Adresse	**CARREFOUR DE L'AVIATION, 7 Rue DES FRERES SALVEZ, AMBERIEU EN BUGEY, 01500**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Aug-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Aug-26**
Réf. demande d'expertise	**1630109**

Fiscalité & consommation

CO_2	**104 g_km**
Norme	**6E**
Puissance fiscale	**7**
TVA récupérable	**Oui**


Batterie


Capacité batterie	**2 KWH**
Tension	**400 V**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,510 mm**
Largeur	**1,825 mm**
Hauteur	**1,618 mm**
Empattement	**2,667 mm**
Volume de chargement	**430 m3**
Poids à vide	**1,517 kg**
PTAC	**2,101 kg**

Dommages déclarés (26)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Windscreen	Scaled paint	Replacement	  
2	Seat Base - Driver	Torn	Smart repair	 
3	Rear bumper	Scratch	Paint	   +1
4	Compartment	Missing	Replacement	   +3
5	Rear-left wing	Bump	Smart repair	 
6	Front -left door	Bump	Smart repair	 
7	Mechanics	Missing	Smart repair	   +1
8	Rear-right wing	Bump	Smart repair	  
9	Windscreen	Impact	Replacement	
10	Seats	Dirty	Cleaning	   +2
11	Compartment	Loose	Not defined	 
12	Alloy wheels	Scratch	Not defined	  
13	Alloy wheels	Scratch	Not defined	  
14	Alloy wheels	Scratch	Not defined	   +1
15	Alloy wheels	Scratch	Not defined	  
16	Front -left wing	Scratch	Polish	
17	Rear-left door	Scratch	Polish	
18	Door rubstrip rear-left	Scratch	Not defined	
19	Front bumper trim	Scratch	Not defined	

20	Rear-right door	Scratch	Polish	
21	Front-right door	Scratch	Polish	
22	Front bumper	Scratch	Not defined	
23	Door rubstrip front-right	Scratch	Polish	
24	Trunk door liner	Loose	Not defined	 +1
25	Check engine indicator	Indicator is on	Repair	
26	Rear bumper	Scratch	Not defined	 +1

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Michelin	Normal	3.7 mm
Avant droit	Michelin	Normal	3.9 mm
Arrière gauche	Michelin	Normal	4.8 mm
Arrière droit	Michelin	Normal	4.5 mm

Historique d'entretien (10)

Date	Kilométrage	Intervention
Mar-26	132,953 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Plaquettes freins AV / Révision intermédiaire
Dec-25		Extra services Assistance (non refacturé au client)
Dec-25	132,953 km	Appoint d'huile moteur / Carter de distribution / Charge climatiseur / Contrôle et réglage train AV et AR / Essai / Filtre à huile / Huile moteur / Lecture mémoire / Liquide de refroidissement / réinitialisation
Oct-25	121,331 km	Lecture mémoire / réinitialisation
Jul-25	108,188 km	Pneu été
May-25	96,498 km	Pile / Révision
Jan-25	75,850 km	Dépose / pose pneumatique hiver / été
Aug-24	51,443 km	Dépose / pose pneumatique hiver / été
Jul-24	44,759 km	Balais d'essuie-glace AV / Révision
Dec-23	6,800 km	Pneu hiver



Options & équipements (10)

Équipement	Détail	Fourni en
Cruise control	Cruise control	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air	Option
Heated seats	Siège chauffant AV	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Active-lane assistant	Système d assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Parking sensor front/rear	aide au stationnement AV et AR	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul	Option
Drive Mode SelectIon	Système d'assistance de conduite: multi-sense (interrupteur mode de conduite)	Option


Photos du véhicule











Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:37. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer











RENAULT Austral / 2022 / 5P / Crossover: GQ832RT

N° Chassis:	**VF1RHN00471602075**	Version:	**TECHNO E-TECH HYBRIDE 200 -23**
1ière MEC:	**11/08/2023**	CV fiscaux:	**7**
Kilométrage inspection:	**149784**	Puissance KW:	**147**
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Gris**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	**2**	Cache bagages	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre Cuir**

Pneu

Pneus d'été:	**205/55/19/97 V**			
	AVG	**Michelin: 70%**	AVD	**Michelin: 65%**
	ARG	**Michelin: 50%**	ARD	**Michelin: 55%**

Profondeur de pneu AVG	**3.7**
Profondeur de pneu AVD	**3.9**
Profondeur de pneu ARG	**4.8**
Profondeur de pneu ARD	**4.5**
Taille de pneu AVG	**205/55 R 19 97 V**
Taille de pneu AVD	**205/55 R 19 97 V**
Taille de pneu ARG	**205/55 R 19 97 V**
Taille de pneu ARD	**205/55 R 19 97 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**261**
Marque de pneu AVD	**261**
Marque de pneu ARG	**261**
Marque de pneu ARD	**261**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Non**
		Runflat	**Non**

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Bas de caisse int AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair +




Intérieur, Sale, Nettoyer








Garniture intérieur, Manque, E - Remplacer










Garniture intérieur, Dégrafé, Acceptable




Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable





Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable





Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable






Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable





Aile AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage




Porte ARG, Griffe(s), 67 - Lustrage




Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Pare-brise, Eclat(s), E - Remplacer





Spoiler AV, Griffe(s), Acceptable




Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable




Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture





Porte ARD, Griffe(s), 67 - Lustrage





Porte AVD, Griffe(s), 67 - Lustrage





Moulure porte ARD, Griffe(s), Acceptable





Moulure porte AVD, Griffe(s), 67 - Lustrage




Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






Garnit couvercle AR, Dégrafé, Acceptable







Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre








Jupe AR, Griffe(s), Acceptable





