BMW 1 SERIES HATCH

Vehicle information

Brand:	**BMW**	License plate:	**2DMF792**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**1 SERIES HATCH**	LEVEL:	**WBA7K310407M60047**
Fuel type:		Power:	**100 kW**
Version:	**1.5 118IA (100KW)**	First registration	**25/04/2023**
Mileage:	**47770 km**	Number of doors:	

Summary of damages



RIGHT	4
LEFT	1
Interior	2
Roof & other	1

Commercial photos






















Autonomie électrique
Elektrische actieradius
Autonomie électrique en ville
Elektrische actieradius in de stad
3. Véhicule équipé d'éco-innovations:
Voertuig uitgerust met een of meerdere eco-innovaties
3.1 Code général de la ou des éco-innovations
Algemene code van de eco-innovatie(s)
3.2 Émissions de CO_2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovations
Totale CO_2-emissiebesparing dankzij de eco-innovatie(s)
3.2.2 Émissions épargnées WLTP:
WLTP-besparingen:
4. Véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur
Extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen

Valeurs WTLP WTLP-waarden	maintien de la charge Bij ladingbehoud		
	CO_2-Émissions -emissies	Consommation de carburant Brandstofverbruik	Consommation électrique(EC) Elektriciteitsverbruik (ECAC)
Basse Low	--- g/km	--- l/100km	--- Wh/km
Moyenne Medium	--- g/km	--- l/100km	--- Wh/km
Haute High	--- g/km	--- l/100km	--- Wh/km
Extra-haute Extra high	--- g/km	--- l/100km	--- Wh/km
Ville Stadscyclus			--- Wh/km
Combinées Gecombineerd	--- g/km	--- l/100km	--- Wh/km

Valeurs WLTP WLTP-waarden	épuisement de la charge Bij ontlading	
	CO_2-Émissions -emissies	Consommation de carburant Brandstofverbruik
Combinées Gecombineerd	--- g/km	--- l/100km

Pondérées, combinées Gewogen, gecombineerd	CO_2-Émissions -emissies	Consommation de carburant Brandstofverbruik	Consommation électrique(EC) Elektriciteitsverbruik (ECAC)
	--- g/km	--- l/100km	--- Wh/km

Page / Bladzijde 4

54. Véhicule équipé de:
Voertuig uitgerust met:
55. Véhicule certifié conformément
Voertuig gecertificeerd overeen
56. Véhicule certifié conformément
Voertuig gecertificeerd overeen

Page / Bladzijde 5

Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

Center armrest	Airbag	Alarm	Rain sensor
Distance control	Power steering	Electrical operation of windows	GPS
Isofix	Electrically adjustable mirrors	Phone	Central locking
Leather steering wheel	Multifunction steering wheel		

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Right rear wing repaired, acceptable condition.



Bodywork Damaged - Acceptable. Roof & other
















Maintenance, Maintenance , Checking, Interior



Interior Stain
Cleaning Interior










Right rear door
, poor repair
, paint
right



Left rear door
repaired,
acceptable
condition.



Front right door
, poor repair
, paint
right



Right-hand side **mirror repeater with** claw(s)
- Replace





Tires

Front Left
Winter
Aluminum
205/55/16/94/H
Firestone
8.0 mm
Front Right
Winter
Aluminum
205/55/16/94/H
Firestone
8.0 mm
Left Back
Winter
Aluminum
205/55/16/94/H
Firestone
7.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminum
205/55/16/94/H
Firestone
7.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Vehicle registration certificate	**Yes**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**P/A**	Interview	**NOT OK**
Repair kit	**P/A**	Number of charging cables (220V)	**0**
Number of charging cables (fast charging)	**0**	Total number of keys	**2**
Factory reset	**Non, ce n’est pas possible**	Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant - coulissant	Active Guard Plus: Lane Departure Warming+City Braking Function.+Speed Limit Info
Affichage de la presson de gonflage de chaque pneu	Air conditionné automatique	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbags de tête à l'arrière	Airbags de tête à l'avant
Airbags latéraux	Antidémarrage électronique (EWS)	Appuie-tête AR rabattables
BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Professional	BMW TeleServices
Bouton Marche/Arrêt	Brake Energy Regeneration	Calandre avec pourtour chromé+barreaux lat.noir
CBC (Cornering Brake Control)	Colonne de direction réglable hauteur/profondeur	Commande à distance pour verrouillage central
Concierge Services	Connected Package Professional	ConnectedDrive Services
Connexion USB	Cruise control avec fonction de freinage	DAB-tuner
DBC (Dynamic Brake Control)	Désactivation de l'airbag du passager avant	Dossier banquette AR rabattable asymétrique 60:40
Driving Experience Control	Dynamic Stability Control (DSC)	Dynamic Traction Control (DTC)
ECO PRO	Feux stop dynamiques	Filtre à particules Otto (OPF)
Fixation ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière	Fonction Auto start/stop	Fonction d'éclairage Follow-me-home
Garantie 3 ans kilométrage illimité	Indication de température extérieure	Inserts de décoration en Quartz Silber matt
Intelligent emergency call - eCall	Intérieur tissu Grid	Kit mains-libres avec connexion USB
Kit rangement	Kit sécurité: triangle de signalisation+trousse de secours+extincteur+veste fluorescente	LED Headlights
Lève-glaces électriques AR	Lève-glaces électriques AV	Littérature de bord en français
Model Advantage	Ordinateur de bord	Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Peinture métallisée	Peinture unie Schwarz II	Personal Profile
Préparation pour High Beam Assist	Prise de courant 12V	Radio BMW Professional coul.6.5'' 6HP MP3
Remote Services	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique	Rétroviseurs chauffants
Rétroviseurs dans la couleur carrosserie	Rétroviseurs électriques	Sans monogramme
Senseur de pluie et senseur de lumière	Servotronic	Shift Point Display
Siège passager réglable en hauteur	Speed Limit Info	Système d'alarme avec commande à distance
Tapis en velours	Troisième feu stop	Verrouillage central
Version langage allemand	Version langage français	Volant cuir
Volant multifonctions		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.