Rapport d'inspection



PEUGEOT 3008²HY

-

Immatriculation

VIN	VF3M4DGZUPS122574
Kilométrage	146 300 km
Première immatriculation	03/11/2023
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	3008²HY	Nbre portes	5
VIN	VF3M4DGZUPS122574	Nbre sièges	5
Première immatriculation	03/11/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	146 300 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	75	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS


Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,7 mm	Hankook	225/55 R 18 102 V	Hiver	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,7 mm	Hankook	225/55 R 18 102 V	Hiver	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,6 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,6 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES





Aile ARD


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Répétiteur G

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Répétiteur D

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Rapport d'inspection







Revêtement assise AR

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**







Moulure d'aile AVG

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**







Moulure de pare-chocs AVG

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**

Rapport d'inspection




Moulure d'aile AVD

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**




Garnit. montant AVG

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**




Joint de coffre/hayon

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES



























