TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 29.09.2026
Protokollnummer: 48078605
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: O. Griese

VSSZZZKN2PW001019

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	43.081 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	24.200 km
Typ/Modell	TARRACO	**HU (abgelesen aus ZBI)**	10/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKN2PW001019	**Leistung**	147 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	02.11.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern
4	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitz rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R20 101V	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	255/40 R20 101V	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48078605**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	O. Griese

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	145/85 R18 103M	Sonstige	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48078605**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	O. Griese

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	TARRACO	**Laufleistung (abgelesen)**	43.081 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKN2PW001019	**Erstzulassung**	02.11.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48078605**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	O. Griese

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48078605**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	O. Griese


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschäd… - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48078605**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	O. Griese



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	171	----	----	6.5	----	----
Extra-urban conditions	129	----	----	4.9	----	----
Combined	144	----	----	5.5	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ------

Electric range: [km] ------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 0.82

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	230	----	----	8.8	----	----
Medium	172	----	----	6.6	----	----
High	152	----	----	5.8	----	----
Extra High	180	----	----	6.9	----	----
Combined	177	----	----	6.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: --------

Electric range (EAER) [km]: -----

Electric range city (EAER city) [km]: -----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;
##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,
0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##255/4
5 R19 100V#8,5JX19 ET38;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M+S#6
,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET4
3;##

EC Certificate of Conformity

046CC0135196

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KN
	Variant:	XDTUAX1
	Version:	AD7MAD7GC0104BIML761BBB
0.2.1.	Commercial name:	TARRACO
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37AS_B1_0822-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5QA_0V_0222_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KN_DTUA_AD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00208_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	----------
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKN2PW001019
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-09-15

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*27 issued on 2022-06-07 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-09-15

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-09-15

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKN2PW001019

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2 Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear box-cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1828
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1958
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2470
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1190 / 1330
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4920
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2450
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTU
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	147.00 / 3600
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28.	Gearbox (type):	automatic								
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	Final drive ratio:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
	Total gear ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Maximum speed [km/h]:	210
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
	Axle 2:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	7
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	73.20 / 3075
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	2051
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
173.231396	0.753000	0.039637

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	20.9	--------	--------	36.0	45.1	--------	0.5400	0.01E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		0.50
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	80.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	80.0	6.00 E11