**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45122456

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2026

# Gutachten

| | |
|---|---|
| **Betreff** | Minderwertgutachten |
| **Besichtigungsdatum / Ort** | 24.04.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz)<br>In der Dalheimer Wiese 36<br>55120 Mainz (Mombach) |
| **Fahrzeughalter** | Gottfried Georg Vollmer<br>Waldweg 14<br>65428 Rüsselsheim |
| **Amtliches Kennzeichen** | GG GV 160 |
| **Fahrzeug-Identnummer** | VR3USHNSXRJ611745 |

## ZUSAMMENFASSUNG

### Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

| | ohne Mwst. | 19% MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|---|
| **abrechnungsrelevante Minderwerte** | **880,00 €** | **167,20 €** | **1.047,20 €** |
| basierend auf Reparaturkosten | 880,00 € | 167,20 € | 1.047,20 € |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45122456

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2026

# Gutachten

| | |
|---|---|
| **Betreff** | Minderwertgutachten |
| **Auftrag durch** | STELLANTIS &YOU (Mainz)<br>In der Dalheimer Wiese 36<br>55120 Mainz (Mombach) |
| **Besichtigungsdatum / Ort** | 24.04.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz)<br>In der Dalheimer Wiese 36<br>55120 Mainz (Mombach) |
| **Besichtigung durch** | Fukac |
| **Fahrzeughalter** | Gottfried Georg Vollmer<br>Waldweg 14<br>65428 Rüsselsheim |
| **Amtliches Kennzeichen** | GG GV 160 |
| **Fahrzeugart** | Geländewagen |
| **Hersteller** | Peugeot |
| **Modell / Verkaufsbezeichnung** | 2008 |
| **Schlüssel-Nummern HSN / TSN** | 2525 ABI 00006 |
| **Fahrzeug-Identnummer** | VR3USHNSXRJ611745 |
| **Anzahl Besitzer** | unbekannt |
| **Erstzulassung / Letzte Zulassung** | 26.04.2024 / 26.04.2024 |
| **Nächste HU** | 04/2027 |
| **Fahrzeug Dokumente** | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. |
| **Laufleistung** | 20.223 km / abgelesen |
| **Farbe / Farbcode** | Weiß |
| **Antriebsart** | Frontantrieb |
| **Kraftstoffart** | Benzin |
| **Hubraum / Leistung** | 1.199 ccm/ 96 kW |

| | |
|---|---|
| **Zylinder / Schadstoffklasse** | / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 |
| **zul. Gesamtgewicht (kg)** | 1.740 |
| **Anzahl Türen / Anzahl Sitze** | 5 / 5 |
| **Getriebe** | Automatik |
| **Polster / Farbe** | Alcantara/Leder / Schwarz |
| **Anzahl Schlüssel** | 2 von 2 Schlüsseln vorhanden |
| **Wartungsheft / Wartungsnachweis** | nicht vorhanden |
| **Restlauf bis Service** | 1 Monat(e) |
| **Probefahrt** | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar |

**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|---|---|---|---|
| #1 215/60 R17 96H | Goodyear | Sommerreifen auf Leichtmetall | 5 / 5 |
| #2 215/60 R17 96H | Goodyear | Sommerreifen auf Leichtmetall | 6 / 6 |

**Ersatzrad**

Ablauf: 01/2029 Tirefit vorhanden

| | |
|---|---|
| **Zulässigkeit Räder** | Alle Achsen zulässig. |
| **Verkehrssicherheit Räder** | Verkehrssicher |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorhaube | Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern | 130,00 € | 130,00 € |
| 2 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair | 250,00 € | 250,00 € |
| 3 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung | 500,00 € | 500,00 € |
| Summe (netto): | | | 880,00 € | 880,00 € |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|---|

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Bemerkungen

Keine Ausstattungsliste und Historie zu verfügung.

Unterschrift Sachverständiger (Patrick Fukac)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45122456

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2026

# Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45122456

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2026



**Abbildung 7:** Kombiinstrument




**Abbildung 8:** Kombiinstrument




**Abbildung 9:** Kombiinstrument



**Abbildung 10:** Kombiinstrument



**Abbildung 11:** Kombiinstrument




**Abbildung 12:** FIN

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45122456

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2026



**Abbildung 13:** Laderaum




**Abbildung 14:** Dokumente



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45122456

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2026

# Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / geriss… - erneuern



**Beschädigung 1:** Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair