# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
# VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

| | | |
|---|---|---|
| 0.1. | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) | : **OPEL** |
| 0.2. | Typ | : **U** |
| | Variante | : **P** |
| | Version | : **HNKS-X1B500** |
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung | : **CORSA** |
| 0.2.2.1. | Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs | : |
| | Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs | : - - - kg |
| | Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand | : - - - kg |
| | Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug | : - - - cm2 |
| | Rollwiderstand | : - - - kg/t |
| | Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill | : - - - cm2 |
| 0.2.3. | Kennungen (gegebenenfalls) | |
| 0.2.3.1.(...) | der Interpolationsfamilie | : IP-HNK___ATN8544B-VR3-0 |
| 0.2.3.2.(...) | der ATCT-Familie | : AT-HNS_____0402-VR3-0 |
| 0.2.3.3.(...) | der PEMS-Familie | : 2-VR3-EQ |
| 0.2.3.4.(...) | der Fahrwiderstandsfamilie | : RL-___CMP_ATN85051-VR3-0 |
| 0.2.3.5.(...) | der Fahrwiderstandsmatrix-Familie | : - |
| 0.2.3.6.(...) | der Familie mit periodischer Regenerierung | : - |
| 0.2.3.7.(...) | der Verdunstungsprüffamilie | : EV-HN_CMPD___5401-VR3-0 |

| | | |
|---|---|---|
| 0.4. | Fahrzeugklasse | : **M1** |
| 0.5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers : | |
| | **PSA AUTOMOBILES SA** | |
| | **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France** | |
| 0.5.1. | Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) : | |

(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
**an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
**im Motorraum**

0.9.
- -

| | | |
|---|---|---|
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : **VXKUPHNKSP4216511** |
| 0.11. | Herstellungsdatum des Fahrzeugs | : **25/07/2023** |

mit dem in der am **11/04/2023** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 25/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 22/08/2023

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

OPEL

GY720591
DE0509

**Allgemeine Baumerkmale**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen und Räder | : 2 - 4 |
| 3. | Antriebsachsen (*) | : 1 Achse 1 - |
| | | - |
| 3.1. | Das Fahrzeug ist nicht automatisiert | |

**Hauptabmessungen**

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Radstand | : 2540 mm |
| 4.1. | Achsabstand : 1-2 | : 2540 mm |
| 5. | Länge | : 4055 mm |
| 6. | Breite | : 1745 mm |
| 7. | Höhe | : 1435 mm |

**Massen**

| | | |
|---|---|---|
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand | : 1165 kg |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs | : 1208 kg |
| 16. | Technisch zulässige Gesamtmassen | |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse | : 1645 kg |
| 16.2. | Technisch zul. max. Masse je Achse | 1.: 890 kg |
| | | 2.: 870 kg |
| 16.4. | Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination | : 2845 kg |
| 18. | Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines | |
| 18.1. | Deichselanhängers | : - kg |
| 18.3. | Zentralachsanhängers | : 1200 kg |
| 18.4. | ungebremsten Anhängers | : 580 kg |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt | : 55 kg |

**Antriebsmaschine**

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Hersteller der Antriebsmaschine | : PSA |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor | : HN05 |
| 22. | Arbeitsverfahren | : 4-Takt / Fremdzündung |
| 23. | Reiner Elektroantrieb | : nein |
| 23.1. | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs | : - |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder | : 3 in Reihe |
| 25. | Hubraum | : 1199 cm³ 3 |
| 26. | Kraftstoff | : Benzin |
| 26.1. | Einstoffmotor | |
| 27. | Maximale Leistung | |
| 27.1. | Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : | |
| | Benzin | 74 kW bei 5500 U/min |
| 28. | **Getriebe (Typ)** | : automatisch |
| 28.1.1. | Achsantriebsübersetzung | : 0.2807 |
| 28.1.2. | Übersetzung des Achsgetriebes | |

| Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.0636 | 0.1085 | 0.1654 | 0.2194 | 0.2621 | 0.3225 | 0.399 | 0.4796 | 0 |

**Höchstgeschwindigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit | : 192 km/h |

**Achsen und Radaufhängung**

| | | |
|---|---|---|
| 30. | Spurweite | 1.: 1500 mm |
| | | 2.: 1500 mm |
| 35. | Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen | 1.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A |
| | | 2.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A |

**Bremsanlage**

| | | |
|---|---|---|
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse | : - |

**Aufbau**

| | | |
|---|---|---|
| 38. | Code des Aufbaus | : AB |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs | : schwarz |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen | : 4;2 links,2 rechts |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) | : 5 |
| 42.1. | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) | : - |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze | : - |

*(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)* *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

www.PS-Team.de
046CC0161230

VIN: VXKUPHNKSP4216511

**Umweltverträglichkeit**

46. Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 66 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1279 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 82.4 N
47.1.3.1. f1 : 0.136 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03374 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren : Typ I

| | CO mg/km | THC mg/km | NMHC mg/km | NOx mg/km | THC+NOx mg/km | NH 3 ppm | Partikelmasse mg/km | Partikelzahl # km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 314.4 | 24.9 | 22.5 | 31.1 | - | - | 0.39 | $2.7 \times 10^{11}$ |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vollständige RDE-Fahrt : | NOx : | 60 mg/km | Partikel (Anzahl) : #/km : | $6 \times 10^{11}$ |
| Innerstädtische RDE-Fahrt : | NOx : | 60 mg/km | Partikel (Anzahl) : # km : | $6 \times 10^{11}$ |

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

| WLTP-Werte | | | Niedrig | Mittel | Hoch | Höchstwert | Kombiniert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | CO2-Emissionen | g/km | 154 | 122 | 105 | 126 | 122 |
| | Kraftstoffverbrauch | l/100 km | 6.8 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 5.4 |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : c2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

| 3.2.2. Einsparungen WLTP : | g/km |
|---|---|
| Benzin | 2.14 |

**Sonstiges**

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52 Anmerkungen :
Genehmigte Reifen-Felgen-Kombinationen :

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | 195/55 R16 81H | 205/45 R17 88H | - | - | - | | | |
| | - | 6.50J16 ET38 | 7.00J17 ET38 | - | - | - | | | |
| A2 | - | 195/55 R16 81H | 205/45 R17 88H | - | - | - | | | |
| | - | 6.50J16 ET38 | 7.00J17 ET38 | - | - | - | | | |

-
-
-

Modèle déposé Securidac




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts





Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Heckdeckel Kante, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Heckdeckel Kante, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur





Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 24 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 25 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur





Bild 26 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 27 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur





Bild 28 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair




Bild 29 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair




Bild 30 : Heckdeckel, eingedellt, drücken




Bild 31 : Heckdeckel, eingedellt, drücken




Bild 32 : Motorhaubendichtung eingerissen




Bild 33 : Motorhaubendichtung eingerissen




Bild 34 : LM Felge vorne links zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 5696368 |
| Hersteller | Opel |
| Model | Corsa |
| Variante | Elegance 1.2 Direct Injection Turbo |
| Listenpreis | 24.449,99 |
| VIN | VXKUPHNKSP4216511 |
| Erstzulassungsdatum | 1.9.2023 |
| Kennzeichen | M SW3296 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 5696368** 08.11.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2026116254 | 30.09.2026 | \| Beifahrerseite Tür hinten | |
| 2026116197 | 01.10.2026 | \| sonstige Schadenkosten\| Siehe Sonstiges | |
| 2026116205 | 07.10.2026 | \| Beifahrerseite Tür vorne | |
| 2026116442 | 14.10.2026 | \| Fahrerseite Tür vorne | |
| 2026116444 | 14.10.2026 | \| Beifahrerseite Tür vorne | |
| 2026116446 | 14.10.2026 | \| Windschutzscheibe gerissen | |
| 2026114484 | 14.08.2026 | \| Fahrerseite Tür hinten | |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000468 vom 16.10.2026

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 16.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 104 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 26.09.2023 | Letzte Zulassung | 26.09.2023 |
| Fahrzeugart | PKW | Hersteller | OPEL |
| Marke | OPEL | Typ / Verkaufsbez. | Corsa 1.2 Direct Inj Turbo Start/Stop Automatik Elegance |
| Aufbauart | Limousine | Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | VXKUPHNKSP4216511 |
| HSN / TSN | 1889 / ABU | Schlüssel-Nr. | 10011667 |
| Km-Stand abgelesen | 30245 | Nächste HU §29 StVZO | 09 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin | Zylinderanzahl | 3 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 74 | Hubraum (ccm) | 1199 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 8 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Schwarz / Metallic | Polster / Farbe | Stoff / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 195 / 55 R 16 91 V | Falken / Euroallseason AS-210 | A /O | 6 mm |
| | rechts | 195 / 55 R 16 91 V | Falken / Euroallseason AS-210 | A /O | 5 mm |
| 2 | links | 195 / 55 R 16 91 V | Falken / Euroallseason AS-210 | A /O | 6 mm |
| | rechts | 195 / 55 R 16 91 V | Falken / Euroallseason AS-210 | A /O | 6 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.05.2029 | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| C68=RE | Klimatisierungsautomatik |
| 0 | |
| | Lackierung: Metallic |
| CR22=ZJ | Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay |
| UD7=WY | Parkpilot, Einparkhilfe hinten |
| 1 | |
| | Räder: Allwetterreifen 195/55 R16 |
| KA1=NA | Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer |
| 0 | |
| AKO=VD | Solar Protect-Wärmeschutzverglasung |
| 0 | |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 07.01.2026 bei Kilometerstand 21.652 |
| bis Wartung verbleiben: | 11.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Motorhaubendichtung eingerissen, erneuern (Bild 32, 33)
2. Hauptuntrrsuchung abgelaufen, erneuern
3. Tür hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 28, 29)
4. Tür vorne links, eingedellt, drücken
5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
6. Heckdeckel Kante, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)
7. Heckdeckel, eingedellt, drücken (Bild 30, 31)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

LM Felge vorne links zerkratzt, Gebrauchsspur,
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 24, 25)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)