Historial del Vehiculo -9273-MHY

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	M.O. General
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Bujía - BOSCH
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Filtro aire - BOSCH
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Filtro antipolen - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Aceite motor - 05W30
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Arandela / tapón cárter - Nueva
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
9273-MHY	27/11/2025	126031	REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
9273-MHY	26/04/2024	43401	LUNAS	9844688280 - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA D/16401
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Bujía
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Filtro aire - Nueva
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Serv inspección 40000 KM
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Filtro aceite - Nueva
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Arandela / tapón cárter
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Aceite motor - 00W20
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	25/04/2024	42507	REV 040.000	M.O. General
9273-MHY	23/07/2025	103301	SERV. NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 195 60 HR18 96 H / Turismo TODO TIEMPO
9273-MHY	23/07/2025	103301	SERV. NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 195 60 HR18 96 H / Turismo TODO TIEMPO
9273-MHY	23/07/2025	103301	SERV. NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 195 60 HR18 96 H / Turismo TODO TIEMPO
9273-MHY	23/07/2025	103301	SERV. NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 195 60 HR18 96 H / Turismo TODO TIEMPO
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	M.O. General
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	Arandela / tapón cárter - Nueva
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	Aceite motor - 05W30
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	Serv inspección 140000 KM
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	Filtro aceite - Nueva
9273-MHY	16/04/2026	149180	REV 150.000	Filtro antipolen - Nueva
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Correa accesorios - Nueva
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Aceite motor - 05W30
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	M.O. General
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Filtro aceite - Nueva
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Jgo distribución
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Serv inspección 100000 KM
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Filtro antipolen - Nueva
9273-MHY	13/03/2025	85200	REV 080.000	Arandela / tapón cárter
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Filtro antipolen - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Bujía ngk
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Filtro aire - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	M.O. General
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Aceite motor - 05W30
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Arandela / tapón cárter
9273-MHY	10/07/2025	103300	REV 100.000	Serv inspección 120000 KM
9273-MHY	09/10/2024	73302	REV 060.000	Aceite motor - 00W20
9273-MHY	09/10/2024	73302	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	09/10/2024	73302	REV 060.000	M.O. General
9273-MHY	09/10/2024	73302	REV 060.000	Filtro aceite - Nueva
9273-MHY	09/10/2024	73302	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
9273-MHY	09/10/2024	73302	REV 060.000	Filtro antipolen - Nueva
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	Filtro aceite - Nueva
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	Aceite motor - 00W20 OEM
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	Arandela / tapón cárter
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	M.O. General
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	Serv inspección 20000 KM
9273-MHY	04/12/2023	20040	REV 020.000	Filtro antipolen - Nueva

Informe de tasación



CITROEN C4

PURETECH 130 SS 6V SHINE

VIN	VR7BAHNSANE081831
Primera matriculación	30/6/2023
Kilometraje del vehículo	166.516 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	14/8/2026 9:23:34	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VITORIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	30/6/2023
Modelo	C4	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VR7BAHNSANE081831	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Goodyear	195/60 R 18 96 H	Todas las estaciones	Aluminio	No
Delantera	Derecha	3,0 mm	Goodyear	195/60 R 18 96 H	Todas las estaciones	Aluminio	No
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	195/60 R 18 96 H	Todas las estaciones	Aluminio	No
Trasera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	195/60 R 18 96 H	Todas las estaciones	Aluminio	No

An unhandled error has occurred. Reload ×



DAÑO

Exterior

1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

2 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar




4 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar

An unhandled error has occurred. Reload ×





5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar

7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




8 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




9 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




10 | Puerta Delant Dr


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar

An unhandled error has occurred. Reload ×





11 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar





12 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado




13 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado




14 | Llanta alu Del Dr pulido


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



An unhandled error has occurred. Reload

Fotos comerciales















An unhandled error has occurred. Reload ×