MACADAM
Fiat *Doblò Cargo '15

Voertuiginformatie

Merk:	**Fiat**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Kleur carrosserie:	
Model:	***Doblò Cargo '15**	Chassisnummer:	**ZFA26300006N46735**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**77 kW**
Versie:	**Dob.Cargo 1.6MJ 105 L2H2 SX**	1ste tenaamstelling	**09-08-2019**
Kilometerstand:	**225653 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

- **Achterzijde** 2
- **Dak & andere** 2
- **Interieur** 4
- **Links** 1
- **Rechts** 3
- **Voorzijde** 2

Commerciële foto's

















Opties volgens de inspecteur

Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**	Radio multimedia	**Ja**

Schade

Achterdeur L

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde







Achterdeur R
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde






Bumper V
Kras(sen)
Smartrepair
Voorzijde





Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere





Dak
Roest / Corrosie
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere





Dorpel L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Dorpel R
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur




Middenarmsteun
Gebroken
Vervangen
Interieur




Scherm A R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Scherm V R
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Stuurwiel
Versleten
Vervangen
Interieur




Voorruit
Steenslag
Glasherstel
Voorzijde




Banden

Voor Links
Winter
195/60/16/98/T
Hankook
7,1 mm
Voor Rechts
Winter
195/60/16/98/T
Hankook
7,4 mm
Achter Links
Winter
195/60/16/98/T
Hankook
8,4 mm
Achter Rechts
Winter
195/60/16/98/T
Hankook
8,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**2**	CO2 Emissie	**149**
Digitaal onderhoud	**N.v.t.**	GPS opslag	**N.v.t.**
Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**	Instructieboek	**Nee**
Onderhoudsboekje	**Nee**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels	**2**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.