Informe de tasación



PEUGEOT BOXER

333 L2 H2 BHDI 103KW (140CV) SS 6 V. M

VIN	VF3YBBPFBPG019837
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	153.104 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 20:19:55	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	BOXER	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF3YBBPFBPG019837	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	No		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




5 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




6 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




9 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



11 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**

Informe de tasación

Fotos comerciales





