Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ068017



Beschreibung

Kennzeichen
M -SD 3439

Zulassungsdatum
23/10/2023

Laufleistung
83284 km

Farbe
-

Jahr
2021

Polster
-

Anzahl der Türen
4

Anzahl der Sitze
2

Generation
-

Karosserietyp
Van

Hubraum
1499 cc

Getriebe
Schaltgetriebe

Motortyp
Verbrennung

Kraftstoff
Diesel

Anzahl Gänge
6

Antriebsstrang
Vorderradantrieb (FWD)

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Heckklappe / Kofferraumtür / - [1]	Beklebt	Entfernen





003	Seitenwand / Links	Delle	Reparieren





004	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair





005	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
006	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen

[1] Entklebung

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt



Seitenwand / Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle


Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle