NOx:	**25.3**	mg/km
THC + NOx:	**68.5**	mg/km
Partikelmasse:	**0.15**	mg/km
Partikelzahl:	**1.32**	$*10^9 km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	**0.510**	m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11} km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11} km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**180** g/km	**6.9** l/100km	- Wh/km
Mittel	**144** g/km	**5.5** l/100km	- Wh/km
Hoch	**134** g/km	**5.1** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**161** g/km	**6.2** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**152** g/km	**5.8** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **e24 32 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: **1.93** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung CO_2 Emissionen	Ladungserhaltung Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung CO_2 Emissionen	Entladung Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32* *


54. Fahrzeug ausgestattet mit:

-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: **nein**

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: **nein**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW AG





www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **001460** VVS **00146 0** TSN **CZT**
DE 00 001061 WBA15BZ020N231714 2007241



WBA15BZ020N231714

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**15BZ**
	Version:	**IAV500L0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 xDrive20d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000714-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000037-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-DH29**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100564-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000022-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA15BZ020N231714**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-06-15**

mit dem in der am

2022-07-01

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1797*15

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **18.09.2023** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder: **4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4708** mm
6.	Breite:	**1891** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1915** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1934** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2500** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1200** kg
	Achse 2:	**1430** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4500** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2000** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B47D20B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm^3
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**140.00** kW bei **4000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **3.231**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**213** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1620** mm	2. **1636** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **225/60 R18 104 W**	**7,0Jx18/ET22**		**A**	**C1**
	2: **225/60 R18 104 W**	**7,0Jx18/ET22**		**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**WEISS**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**72.10** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2012** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**190.8** N
47.1.3.1	f1	**-0.321** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.04319** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**165.0** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung
Fernaufnahme




Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung
Nahaufnahme



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür hinten rechts, deformiert



Bild 17 : Tür hinten rechts, deformiert



Bild 18 : Tür hinten rechts, deformiert

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5219874
Hersteller	BMW
Model	X3
Variante	DE - SUV5 xDrive20d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2021 - 2024 20 d MHEV
Listenpreis	52.672,27
VIN	WBA15BZ020N231714
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M SW3639

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5219874 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116083	04.10.2026	| Beifahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0102 / 0100064833 / 2026 / B090282000004 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	07.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2023	Letzte Zulassung	11.10.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 (G01)(12.2017->) / X3 xDrive20d Mild-Hybrid xDrive (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA15BZ020N231714	HSN / TSN	0005 / CZT
DAT €uropa-Code®	011301061360003	DAT Marktindex	DE005 6424
Km-Stand abgelesen	18467	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / 300
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S /O	6 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S /O	6 mm
2	links	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S /O	6 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armauflage vorn, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr., Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 7x18 (V-Speiche 618), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Luftauslass (Air Breather) schwarz matt, Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radstand 2864 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung, Servolenkung Servotronic, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Vlies-Batterie 92 Ah (AGM), WLAN-Hotspot, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
15706	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
24824	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
28983	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
29500	Sitzheizung vorn
31901	Sportsitze vorn
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
33408	Aktive Sitzbelüftung vorn
11006	Alpinweiß-Lackierung (Uni)
25204	Head-up-Display
25417	Instrumentenanzeige, multifunktional
30221	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
2397	Winterfreude-Paket
32607	Sitze vorn elektr. verstellbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07.07.2025 bei Kilometerstand 11.349
bis Wartung verbleiben:	10.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 13, 14)
2. Tür hinten rechts, deformiert, erneuern (Bild 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15)