
A104 - D26081315445


# Volkswagen Tiguan (AX1)(07.2020->)








| | |
|---|---|
| VIN | WVGZZZ5N6PW417096 |
| Immatriculation | |
| Kilométrage | 68181 KM |
| Première immatriculation | 28/06/2023 |
| Couleur carrosserie | BLEU |



Compteur



Immatriculation



VIN

## Détails de l'inspection

Date de l'inspection

## Informations sur le véhicule

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIN | WVGZZZ5N6PW417096 | Modèle | TIGUAN2 FLPH245LIFBUS2M5P |
| Kilométrage | 68181 KM | Nbre sièges | 5 |
| Type de carrosserie | SUV | Transmission | AV |
| Nbre portes | 5 | Couleur intérieur | |
| Première immatriculation | 28/06/2023 | Couleur carrosserie | BLEU |
| Marque | VOLKSWAGEN | Catégorie | VP |

## Documents et clés


| | | | |
|---|---|---|---|
| Nbreclés total | 2 | Carnet d'entretien | Non |
| Certificat d'immatriculation | Non | Clé d'origine | Oui |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clé de rechange | Oui | Manuel d'utilisateur | Oui |

## Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| Batterie fonctionnante | Oui | Nature de peinture | Métallisée avec vernis |
| Cric | Non renseigné | Niveau carburant | 25 % |
| Moteur fonctionnant | Oui | Véhicule roulant | Oui |

## Annexe Photographies des dommages Extérieur








### Porte avant droit

| | |
|---|---|
| Type | Enfoncements étendus |
| Mode de réparation | F - Réparation Tôlerie + Peinture |

## Pneu arrière droit

| | |
|---|---|
| Type | Déchirure |
| Mode de réparation | E - Echange |






## Annexe Photographies des dommages



















## Hayon

| | |
|---|---|
| Type | Enfoncements étendus |
| Mode de réparation | F - Réparation Tôlerie + Peinture |

## Nettoyage intérieur complet

| | |
|---|---|
| Type | Plus de deux éléments tâchés |
| Mode de réparation | F - Forfait |



## Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques










### Controles pneumatiques

## Planche de photographies commerciales
















Notice d'Utilisation
Tiguan e-Hybrid
Edition 11.2022



