DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

Date d'examen	N° Dossier
Exécutant	Mandant
Lieu d'examen	Référence mandant
	Client

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Citroën C5 X (E) 5P (21-)	Finition	
Immatriculation (A)	[redacted]	VIN (E)	VR7A4DGZSPL029861
Date de MEC (B)	23/08/2023	Energie (P3)	ESSENCE
Carrosserie (J3)	BREAK	Genre (J1)	VP
Motorisation	HYBR 225	Puissance (cv fiscaux) (P6)	10
Boite de vitesse	BVA8	Nombre de places assises (S1)	5
Couleur	GRIS	Type de peinture	Métal Vernis
Kilométrage	53 384 KM	Nature de la mesure	Compteur
Niveau de carburant	Un quart	Échéance contrôle Technique	

Commentaires de l'expert

Rapport estimatifsouslesréserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Total M.O.	0,00 €
Total pièce(s)	446,80 €
Total Forfait	0,00 €
Total Peinture	0,00 €
Total HT	**446,80 €**
Montant TVA	89,36 €
Total TTC	**536,16 €**

DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

VIN: VR7A4DGZSPL029861 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8538A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	Autre	225/55 R18,0		M + S		Non conforme	7,00mm
ARG	Autre	225/55 R18,0		M + S		Non conforme	7,00mm
AVD	Autre	225/55 R18,0		M + S		Non conforme	7,00mm
ARD	Autre	225/55 R18,0		M + S		Non conforme	7,00mm
Secours	***Non Equipée***						

Dommages

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échange	1	111,70				111,70 €
Avant Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échange	1	111,70				111,70 €
Arrière Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échange	1	111,70				111,70 €
Arrière Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échange	1	111,70				111,70 €
Habitacle	MANUEL D'UTILISATION	Manquant	Échange	1					0,00 €
Arrière Droit	JANTE USINÉE 18'	Rayé	Mémo	1					0,00 €
	VOYANT	Autre	Mémo	1					0,00 €

DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

VIN: VR7A4DGZSPL029861 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8538A0

Catalogue photos

Photos Commerciales






Photos d'Identification


Plaque d'immatriculation




VIN

Catalogue photos (suite)

Photos d'Identification (suite)



Relevé kilométrique







Photos des dommages



PNEU 18' (AVANT GAUCHE)



PNEU 18' (AVANT GAUCHE) (2)

VIN: VR7A4DGZSPL029861 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8538A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



PNEU 18' (AVANT DROIT)



PNEU 18' (AVANT DROIT) (2)


PNEU 18' (ARRIÈRE DROIT)



PNEU 18' (ARRIÈRE DROIT) (2)


PNEU 18' (ARRIÈRE GAUCHE)




PNEU 18' (ARRIÈRE GAUCHE) (2)


VIN: VR7A4DGZSPL029861 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8538A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



MANUEL D'UTILISATION (HABITACLE)



MANUEL D'UTILISATION (HABITACLE) (2)



JANTE USINÉE 18' (ARRIÈRE DROIT)



JANTE USINÉE 18' (ARRIÈRE DROIT) (2)