EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :



0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : **PEUGEOT**
0.2. Typ : **K**
Variante : **A**
Version : **HPY1-H1AM01**
0.2.1. Handelsbezeichnung : **5008**
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm2
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm2
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-HPY____EDC_MB80-VR3
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-HPY_____0B01-VR3
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VR3-MH
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-___MP24EDCTC081-VR3
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HP_E24D____MB00-VR3

0.4. Fahrzeugklasse : **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **VR3KAHPY3SS068489**
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : **10/04/2025**

mit dem in der am **05/02/2025** erteilten Genehmigung **e2*2018/858*00064*07** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 10/04/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 23/04/2025



A. RUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HG661564
371209

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2895 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2895 mm
5. Länge : 4790 mm
6. Breite : 1895 mm
7. Höhe : 1735 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1700 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1.: 1007 kg
2.: 693 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1854 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2330 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse 1.: 1200 kg
2.: 1300 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3330 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1000 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 80 kg

Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : Stellantis Auto SAS
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN09
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm^3
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin 100 kW bei 5500 U/min
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 15.6 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor) : 6.3 kW
28. **Getriebe (Typ)** : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 1
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0538	0.0884	0.1403	0.1845	0.2488	0.3279	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 198 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite 1.: 1630 mm
2.: 1635 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen
1.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A
2.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 7
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HG661564) ausgegeben, Landratsamt München

046CC0184904
www.PS-Team.de

STELLANTIS

VIN: VR3KAHPY3SS068489

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min^{-1}; Fahrgeräusch : 67 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EA**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1946 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 131 N

47.1.3.1. f1 : 0.154 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.04013 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EA**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	343.1	20.2	15.9	28.2	-	-	0.31	0.04 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	126	128	118	158	135
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	5.6	5.7	5.2	7	6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	0.68

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	225/55 R19 93U 7.50J19 ET50	225/60 R18 93U 7.00J18ET48						
A2	225/55 R19 93U 7.50J19 ET50	225/60 R18 93U 7.00J18ET48						

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : WSS Steinschlag mit Rißbildung



Bild 13 : Streifschaden linke Fahrzeugseite ,Türe VL tief verschrammt



Bild 14 : Motorhaube Steinschlag auslegen



Bild 15 : Reifem vorne rechts schadhaft



Bild 16 : Blende Kotflügel vorne rechts verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 18 : Blende Kotflügel vorne rechts verschrammt



Bild 19 : Blende Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 20 : Blende Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 21 : Laderaum verschmutzt



Bild 22 : Laderaum verschmutzt



Bild 23 : Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz inkl. Codierung erneuern)

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002089 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M Q3477** **FIN** **VR3KAHPY3SS068489**

Leasingrückläufer	M Q3477
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch
Besichtigung	29.10.2026 um 10:30 Uhr Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**14.033,61 EUR**	**16.700,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2026 um 10:30 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 104 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M Q3477
Tag der Erstzulassung	04.06.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.06.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Stellantis (F)
Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbezeichnung	K / 5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2525 / AEG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3KAHPY3SS068489
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 3
Leistung / Hubraum	100 kW / 1199 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	72.975 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /O	3 mm
rechts	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /S	3 mm
2 links	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /O	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in glänzendem Schwarz, Dekoreinlagen in Graphen-Optik für Türverkleidungen und Armaturentafel, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlicht, Feststellbremse elektrisch, Frontkollisionswarner, Frontschürze, Heckschürze und Zierleisten, Frontschürzeneinsätze in Meteor Grau, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregler automatisch ACC mit STOP & GO-Funktion, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckklappe sensorgesteuert, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenbeleuchtung: LED Deckenleuchte vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendbar, Keyless-System Plus, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten, LED-Pixel-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Ingaro Blau, Ladekantenschutz in Meteor Grau, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lüftungsdüsen in glänzendem Schwarz, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent, PEUGEOT Markenemblem auf den Kotflügeln, Paket: Panorama-Navigations-Paket, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Peugeot i-Connect Advanced mit 21"-HD-Curved-Panoramadisplay, Peugeot i-Toggles, Polster: Stoff/Kunstleder, Radhausverkleidungen in Schwarz, Rahmenloser Kühlergrill in Wagenfarbe, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Breda" 19", zweifarbig, Rückfahrkamera mit

180°-Umgebungsansicht, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX- und Top-Tether-Befestigungen, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 40/20/40 geteilt und automatisch umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo Reihe 2, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleiste oberhalb des Kühlergrills in glänzendem Schwarz

Sonderausstattung

Anhängerkupplung abnehmbar, Lackierung: Sonderlackierung metallic, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 16.03.2026 bei Kilometerstand 23.931.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

WSS Steinschlag mit Rißbildung, erneuern (Bild 12); Streifschaden linke Fahrzeugseite ,Türe VL tief verschrammt, instandsetzen (Bild 13); Motorhaube Steinschlag auslegen, smart repair (Bild 14); Reifem vorne rechts schadhaft, erneuern (Bild 15); Blende Kotflügel vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 16, 18); Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 17); Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht), erneuern; Blende Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 19, 20); Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 21, 22).

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz inkl. Codierung erneuern)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Blende Kotflügel vorne rechts verschrammt Nr.: 4299 vom: 31.10.2026
Kalkulation Blende Stoßfänger hinten verschrammt Nr.: 4301 vom: 31.10.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002089 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M Q3477** **FIN** **VR3KAHPY3SS068489**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch.
Besichtigung	29.10.2026, 10:30 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	29.10.2026
Betrifft	Leasingrückläufer M Q3477

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 104 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.06.2025	Letzte Zulassung	04.06.2025
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3KAHPY3SS068489	HSN / TSN	2525 / AEG
Schlüssel-Nr.	10422823	Km-Stand abgelesen	72975
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

VERNIS / Metallic
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /O	3 mm
	rechts	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /S	3 mm
2	links	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /O	4 mm
	rechts	225 / 55 R 19 91 V	Michelin / CrossClimate	A /O	4 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Fz. Neupreis	47.290 EUR	Fz. Notierung	**31.350 EUR**
Fz. Grundwert: (17 Mon): AA			**31.637 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in glänzendem Schwarz, Dekoreinlagen in Graphen-Optik für Türverkleidungen und Armaturentafel, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlicht, Feststellbremse elektrisch, Frontkollisionswarner, Frontschürze, Heckschürze und Zierleisten, Frontschürzeneinsätze in Meteor Grau, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregler automatisch ACC mit STOP & GO-Funktion, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckklappe sensorgesteuert, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenbeleuchtung: LED Deckenleuchte vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendbar, Keyless-System Plus, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten, LED-Pixel-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Ingaro Blau, Ladekantenschutz in Meteor Grau, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lüftungsdüsen in glänzendem Schwarz, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent, PEUGEOT Markenemblem auf den Kotflügeln, Paket: Panorama-Navigations-Paket, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Peugeot i-Connect Advanced mit 21"-HD-Curved-Panoramadisplay, Peugeot i-Toggles, Polster: Stoff/Kunstleder, Radhausverkleidungen in Schwarz, Rahmenloser Kühlergrill in Wagenfarbe, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Breda" 19", zweifarbig, Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX- und Top-Tether-Befestigungen, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 40/20/40 geteilt und automatisch umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo Reihe 2, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleiste oberhalb des Kühlergrills in glänzendem Schwarz

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
AQ14	Anhängerkupplung abnehmbar	3	800*		436
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung metallic	4	850*		421
LV03	Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray)	5	50*		22

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **879 EUR**

Zwischenwert 1 32.516 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.03.2026 bei Kilometerstand 23.931

Km-Korrektur

Km = 72975 Kateg.: 32 = 21944 Diff. = -51031
BZ2K = -22.4302 (AS = 0.785889 BS = -0.009054) **-7.293 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. WSS Steinschlag mit Rißbildung, erneuern (Bild 12)	1.767	voll	-1.767	
2. Streifschaden linke Fahrzeugseite ,Türe VL tief verschrammt, instandsetzen (Bild 13)	1.534	voll	-1.534	
3. Motorhaube Steinschlag auslegen, smart repair (Bild 14)	50	voll	-50	
4. Reifem vorne rechts schadhaft, erneuern (Bild 15)	190	voll	-190	
5. Blende Kotflügel vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 16, 18)	230	voll	-230	
6. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 17)	150	voll	-150	
7. Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht), erneuern	494	anteilig	-256	
8. Blende Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)	633	voll	-633	
9. Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 21, 22)	60	voll	-60	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**5.108**			**-4.870 EUR**

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz inkl. Codierung erneuern)	650	voll	-650	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	**650**			**-650 EUR**

Zwischenwert 2	19.703 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-270 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				486 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	3 mm	AO	-106 EUR
	vorne rechts	3 mm	AS	-121 EUR
	hinten links	4 mm	AO	-91 EUR
	hinten rechts	4 mm	AO	-91 EUR
Legende	A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat /S Schaden			**-193 EUR**

Zwischenwert 3	19.510 EUR
Zwischenwert 4	19.510 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 16.710,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**14.033,61 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.666,39 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**16.700,00 EUR**

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6486096
Hersteller	PEUGEOT
Model	5008
Variante	GT 1.2 MHEV 136/145
Listenpreis	46.882,32
VIN	VR3KAHPY3SS068489
Erstzulassungsdatum	1.6.2025
Kennzeichen	M Q3477

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6486096 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025113736	14.09.2025	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	1.554,02
2025114424	06.10.2025	| Motorhaube	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn